

## 不適合情報

2022年1月5日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niiigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 19件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	屋外ヤードの非常用ガス処理系配管および液体素素貯槽加圧調節弁に錆の発生を確認した。当該配管および調節弁を修理。	2021/12/20	
2	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(A)への通水時、貝殻除去装置差圧指示値が上限を超えたことを確認した。調査の結果、貝殻除去装置の詰まりと推測。当該装置を点検・清掃。	2021/12/24	
3	1号機	荒浜側補助ボイラー所内蒸気系配管ドレン凝縮水排水装置の温度が上昇しないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2021/12/24	
4	1号機	洗濯廃液系制御盤点検時、II系制御装置に異常を示す警報が発生し、中央演算装置が停止したことを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2021/12/24	
5	1号機	原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(A)海水入口弁にシートパスを確認した。当該入口弁を点検・修理。	2021/12/24	
6	1号機	荒浜側成型品用乾燥室(B)所内蒸気系出口側配管温度が上昇しないことを確認した。荒浜側成型品用乾燥室(B)の所内蒸気系の使用を禁止し、原因を調査。	2021/12/24	
7	2号機	原子炉建屋付属棟3階(非管理区域)南東屋上部の扉の堰に亀裂が発生し、雨水が浸入していることを確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2021/12/18	
8	2号機	所内蒸気系原子炉建屋入口の圧力指示が、通常値より低めであることを確認した。調査の結果、所内蒸気系原子炉建屋圧力調節弁の動作不良と推定。当該圧力調節弁を点検・修理。	2021/12/25	
9	3号機	所内蒸気戻り系配管凝縮水排水装置に動作不良を確認した。当該排水装置を点検・修理。	2021/12/23	
10	3号機	計装用圧縮空気系制御盤電気ヒーター(A)出口温度の点検時、温度計指示値が精度を逸脱していることを確認した。当該温度計を交換。	2021/12/22	
11	5号機	大湊側洗濯設備洗濯乾燥機(B)所内用圧縮空気系ホースに空気の漏えいを確認した。当該乾燥機の使用を禁止し、ホースを修理。	2021/12/22	
12	5号機	洗濯廃液系ろ過機スラッジ受ドラム(B)の重量が、警報設定値に達していないにもかかわらず、警報の発生・復帰を繰り返していることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2021/12/25	
13	5号機	放射性廃棄物処理設備制御用コントローラー盤故障にともなう電源ユニットの交換において、作業完了後に安全処置を復旧しても電源ユニットが動作せず、警報が発生したことを確認した。当該電源ユニットを交換。	2021/12/23	
14	6号機	サービス建屋ホットラボ送風機(A)風量調整ダンパー開度計の指示値と本体の開度が相違していることを確認した。当該ダンパーを点検・修理。	2021/12/25	
15	7号機	中央制御室通常時外気取入隔離ダンパー(A)の全閉操作時、中央制御室内の表示灯が全閉とならないことを確認した。調査の結果、ダンパーに腐食があるものの、弁動作および現場の弁開度計が全閉位置を表示していることを確認。当該ダンパーを交換。なお、中央制御室の換気空調機能に影響なし。	2021/12/22	
16	7号機	主発電機励磁装置ブローファン電動機の試運転において、試運転後の安全処置復旧時にエラー表示が発生することを確認した。調査の結果、配線コネクタの接触不良と推測。当該コネクタを点検・清掃。	2021/12/24	
17	その他	荒浜側雑固体廃棄物焼却設備のプラント内放送設備(拡声装置)の点検において、1階焼却炉セラミックフィルター室の受話器ケーブルが断線していることを確認した。当該放送設備を交換。	2021/12/22	
18	その他	大湊側焼却設備プロパン気化器出口積算流量計に、動作不良を確認した。当該流量計を点検・修理。	2021/12/23	
19	その他	水処理設備No.2温水槽への水張り時、ポンプ起動/停止用水位計スイッチの動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	2021/12/23	