

不適合情報

2022年4月28日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	所内蒸気系配管凝縮水排水装置に、動作不良を確認した。当該排水装置を点検・修理。	2022/04/21	
2	1号機	No. 4ガスタービン発電機の制御車両に、エンジンオイルの滴下を確認した。調査の結果、オイルフィルターからの滴下と判明。拭き取りおよび中和剤による処理を実施済み。吸着マットおよび受けパン設置済み。ガスタービン発電機の運転に車両のエンジンオイルは不要なため、油抜きを実施。なお、滴下していた油の構外(港湾)への流出がないことを確認済み。	2022/04/26	
3	2号機	循環水ポンプ吐出弁ピット内のケーブルトレイに、腐食を確認した。当該ケーブルトレイを点検・修理。	2022/04/23	
4	4号機	循環水ポンプ吐出弁ピット内のケーブルトレイに、腐食を確認した。当該ケーブルトレイを点検・修理。	2022/04/25	
5	6号機	低電導度廃液系脱塩塔(A)出口ストレーナ差圧スイッチの指示値が上限値を超えていることを確認した。当該指示計を点検・校正。	2022/04/25	
6	7号機	消火系の耐圧試験において、屋外消火栓設備テスト弁元弁にシートバスを確認した。当該元弁を点検・修理。	2022/04/22	
7	その他	大湊側焼却設備の運転中、異常を示す警報の発生を確認した。調査の結果、トリチウムサンプリング装置A系ポンプヒーターの温度が低下し、運転が停止したことによるものと判明。当該ポンプヒーターを点検・修理。なお、B系に異常はなく、設備の運転に問題なし。	2022/04/23	