

不適合情報

2022年8月23日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	5号機	タービン補機冷却水系熱交換器(A)の水張時、タービン補機冷却海水系ストレーナー(A)の差圧指示値が上限を超えていることを確認した。調査の結果、差圧検出元弁のシートパスと推定。当該差圧検出元弁を点検・修理。	2022/08/15	
2	その他	大湊側焼却炉建屋給気処理装置用給気バッグエアフィルタユニット(6台のうち2台)が、脱落しかかっていることを確認した。当該フィルタの脱落を復旧。なお、フィルタ差圧指示値に異常はなく、フィルタ機能に問題なし。	2022/08/17	
3	その他	大湊側補助ボイラー(4C)のボイラー缶水水位検知器の点検時、正常に電源供給されているにもかかわらず受電ランプが消灯しており、水位検知できないことを確認した。電源供給を停止。調査の結果、電源部端子台の接触不良と推定。当該端子台を修理。	2022/08/17	