

不適合情報

2022年10月13日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード 0件
- 2. G II グレード 0件
- 3. G III グレード 4件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	タービン建屋2階(非管理区域)給気ルーバー室の天井コンクリートの一部(40cm×50cm×4cm、70cm×50cm×4cm)が、はく離して脱落していることを確認した。ルーバー室を施錠し、立入禁止処置を実施。当該箇所を点検・修理。	2022/10/07	
2	その他	1/2号機非放射線スチームドレン移送系収集設備のポンプ、サポート・埋込金物に腐食を確認した。当該箇所を修理。	2022/10/06	
3	その他	廃棄体検査を未完了(20本のうち1本)の状態を終了し、作業実績を運転管理計算機からデータ管理計算機に伝送しようとしたところ、伝送できないことを確認した。計算機を再起動し通常状態に復旧したものの、翌日の作業開始時にシステム上は作業が完了したことになっており、検査を行えなかったことを確認した。システムメーカーに原因調査を依頼し復旧済み。検査未完了状態の終了方法について手順書に反映し改訂。	2022/10/05	
4	その他	大湊側屋外純水タンクエリアにおいて、純水タンク内面の塗装剥離作業を終えた協力企業作業員が、耳鳴りの症状があったことから自家用車で病院へ向かいました。診察の結果、突発性難聴(両耳)と診断。当該作業員へ聞き取りを行ったところ、騒音が発生する作業であったものの、耳栓を装着せずに作業をしていたことを確認。安全装備品の確実な着用について周知・徹底。 【2022年10月11日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2022/20221011p.pdf	2022/10/07	