

(お知らせメモ)

柏崎刈羽原子力発電所 5号機の炉内点検状況について

平成 19 年 12 月 3 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

当所 5 号機は、11 月 22 日から炉内点検（フェーズ 1・2）を実施しており、11 月 29 日午後 5 時 40 分頃、20 台あるジェットポンプ*のうち 1 台目のジェットポンプ（No. 1）インレットミキサーの運転中の振動を抑えるために上からはめ込んでいるクサビ（ウェッジ）がずれていることを確認いたしました。

[（平成 19 年 11 月 29 日お知らせ済み）](#)

その後、残り 19 台のジェットポンプについて点検を実施した結果、クサビ（ウェッジ）のずれ等の異常は確認されませんでした。

今後、炉内点検（フェーズ 1・2）を引き続き実施していくとともに、クサビ（ウェッジ）がずれた原因などについて調査してまいります。

以 上

*：ジェットポンプ

原子炉冷却材再循環ポンプにより加圧された水を利用し、原子炉内の冷却水を循環させる回転部を持たない静止型のポンプ。