東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

平成29年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(平成29年12月26日(火)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

平成29年12月26日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 1 件

| Ν | O. 号機等 | 不適合件名 | グレード | 備考 |
|---|--------------|---|------|----|
| | 3·4号廃棄物 処理設備 | 廃棄物処理建屋圧縮空気系空気圧縮機(C)において、位置保持型スイッチへの誤接触により機器の停止が認められたため、対策検討。 なお、空気圧縮機(A)が自動起動し機能上影響はない。 | GⅢ | |