

平成 21 年 4 月 8 日

定期検査中の 1 号機中央制御室内の分電盤からの発煙について

東京電力株式会社
福島第二原子力発電所

<概要>

(事象の発生状況)

- ・ 平成 21 年 4 月 8 日午前 10 時 22 分頃、定期検査中の 1 号機において、中央制御室内にある照明設備等に電気を送るための分電盤から発煙を確認しました。
- ・ その後、消防署により火災ではないと判断されました。

(今後の対応)

- ・ 原因について詳細に調査します。

(安全性、外部への影響)

- ・ 本事象によるケガ人はなく、これによる外部への放射能の影響はありません。

(公表区分)

- ・ 本事象は公表区分Ⅲ(信頼性向上のために公表する事象)としてお知らせするものです。詳細は以下のとおりです。

1. 事象の発生状況

平成 21 年 4 月 8 日午前 10 時 22 分頃、定期検査中の 1 号機において、協力企業作業員が、中央制御室内にある照明設備等に電気を送るための分電盤から発煙を確認したことから、午前 10 時 27 分頃、消防署へ連絡しました。

連絡した時点では、すでに発煙は止まっておりましたが、当該分電盤内を確認したところ、配線に巻いてあるビニールテープが溶けていることを確認しました。

その後、消防署の現場確認により、午前 11 時 5 分に火災ではないと判断されました。


2. 今後の対応

今後、原因について詳細に調査します。

3. 安全性、外部への影響

本事象によるケガ人はなく、これによる外部への放射能の影響はありません。

以 上



1・2号 中央制御室 発煙場所概略図