

(お知らせ)

地震発生後のプラント状況について

(1時50分現在、第二報)

平成29年10月7日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第二原子力発電所

本日(10/6)、23時56分頃に発生した地震を受けて各プラントの点検を実施しておりますが、現在異常は確認されておられません。  
途中経過を報告いたします。

0時25分 当直による区分Ⅲパトロール開始

原子炉建屋において燃料プールからのスロッシングによるプール水の漏洩についてはパトロールを実施し、1、2、3、4号機とも漏洩の無いことを確認しました。

(その他)

- ・電源車、GTG、開閉所パトロール実施 異常なし
- ・燃料プール冷却ポンプ異常なし
- ・外部電源異常なし。

・人身災害の発生は発生していません。

・今回の地震による排気筒放射線モニタ並びにモニタリングポストの有意な変動はありません。

今後は引き続き区分Ⅲパトロールを実施します。

以上