


地下貯水槽の漏えいに関わる本日（5/1）の作業実績

地下貯水槽からの汚染水漏えい拡散防止策

■実施概要

- 漏えい検知孔から周辺地盤への拡散防止のため、漏えい検知孔内の汚染水を回収し、地下貯水槽内に戻す。



■作業実績

貯水槽	検知孔箇所	4月																													5月
		10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火	1 水								
No. 1	北東																														
	南西																														
No. 2	北東																														
	南西																														
No. 3	北東								※1				※2																		
	南西																														

- : 孔内水の放射性濃度が高い検知孔
 ※1 : 検知孔内水の濃度が上昇したため実施
 ※2 : 検知孔内水の濃度が低下傾向のため実施見合せ


■作業状況写真



No.3貯水槽のポンプ設置状況(4/13撮影)

周辺環境影響モニタリング（１）：ボーリング進捗およびモニタリング結果

5/1現在



周辺環境影響モニタリング（２）：モニタリング結果（既設観測孔）

