H28.9.8 東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所6号及び7号炉 指摘事項に対する回答一覧表 (液状化関連)

NI.	審査日	指摘事項	回答			
No.			回答状況	回答日	回答資料	回答
1		保管場所及びアクセスルート等の評価のときに液状 化の影響を説明すること。				液状化による沈下の影響とその対策 について、アクセスルート・保管場所 の審査において今後回答
2	2016/7/12	A-1地点のN値のように、多地点のデータをまとめて プロットすることで特異値も含んだ評価となっている 可能性があるため、データ整理の方法を見直すこ と。	本日回答		資料1-1	データの分類を孔別に細分化して再整理した。(P36-49)
3	2016/7/12	A-3地点の試料の代表性については、周辺調査箇所のデータ数が少ないため、説明を再検討すること。	本日回答		資料1-1	防潮堤建設時のデータ(N値)を追加 して再整理した。(P46・47)
4	2016/7/12	P61のN値等の比較において、洪積砂層 I・Ⅱを区 別する整理方法を検討すること。	本日回答		資料1−1	データの分類を洪積砂層 I 、II (A-1) に分けて再整理した。(P36-39))
5	2016/7/12	洪積砂層 I・II に対する液状化試験の評価結果が 異なっている理由を説明すること。	本日回答		資料1−1	液状化試験の評価結果が異なる理由 を考察した。(P85)
6	2016/7/12	液状化試験試料と周辺調査箇所との物性値の比較については、データ処理の考え方と結果の評価・考察を整理し、データに信頼性があることを説明すること。	本日回答		資料1-1	試験データ整理の考え方等を再整理 した。(P32-34,50-51)
7	2016/7/12	荒浜側の試験データの信頼性向上やばらつき評価の観点から、荒浜側での追加調査の要否に関する考えを整理し、不要と判断する場合はその根拠を説明すること。	本日回答		資料1-1	荒浜側における追加調査の実施を追加した。(P53-55)
8	2016/7/12	P61左下のN値の平均値について精査すること。	本日回答		資料1−1	データ整理結果の表記を適正化した。 (P36-39)
9	2016/7/12	荒浜側の古安田層は新期砂層ではないことを説明 すること。	本日回答		資料1-1	新期砂層と古安田層中の砂層を比較 した。(P151-154)
10	2016/7/12	古安田層は正式名称ではないため注記を加えること。	本日回答		資料1-1	古安田層に対する注記を追加した。 今後の資料でも明記する。(P4)
11	2016/7/12	A-1地点とA-2地点で確認された、洪積砂層 I・Ⅱの物性値の違いを踏まえて、それぞれの土質定数の適用範囲について説明すること。	本日回答		資料1-1	各試験結果結果の整理と試験結果の 適用範囲を追記した。(P111-113)
12	2016/7/12	FLIPについて、中越沖地震時の事例・記録等を用いて解析コードの不確実性を踏まえ、当該地への適用方針について説明すること。	次回回答			新潟県中越沖地震の地震波を用いて、FLIPの適用性を検討し、説明する。
13		液状化評価において、試験数がばらつきの影響を 判定するために十分な数量であることを含めて、試 験結果より得られた強度・変形特性をFLIPにおける ばらつきとして、どのように扱うのか評価方針を説明 すること。	本日回答		資料1-1	液状化パラメータのバラツキの設定方針を追記した。(P114-120)
14	2016/7/12	液状化および流動化した場合、耐震重要施設への影響について、要求機能に対する損傷モードや、それに対応した性能目標水準についての考え方、ならびに補強対策の有効性・評価方針等について詳細を説明すること。また、追加調査の結果が施設の要求機能の損傷モードや対策工の有無に影響を及ぼすことも踏まえて、工認への見通しをどのようにつけるのかを説明すること。	本日一部回答		資料1-2	取水路の構造物影響評価の見通しに ついて説明する。
15	2016/7/12	6号炉の貯留堰は西山層に到達していないため、妥 当性を確認すること。	1			耐津波設計方針の審査において今後 回答
16	2016/7/12	常設代替交流電源設備を含む重大事故等対処施設 の地盤については、38条で再度説明すること。	次回回答			常設代替交流電源設備以外の重大 事故等対処施設の地盤についても整 理して説明する。