

承認	審査	確認
H28.7.14	H28.7.14	H28.7.14

サーバイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日	平成28年 7月 8日 (金) 10:30 ~ 11:33						
作業場所	MP-3, 4						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用サーバイメーター交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前レンジ	作業開始前指示値 (読み取り時間)	交換作業日時	校正済機器管理No	取付後レンジ	作業終了後指示値 (読み取り時間)
MP-3	F1-ICW-238	0.03	0.7 μ Sv/h (10:30)	10:30 ~ 10:56	F1-ICW-228	0.03	2.3 μ Sv/h (10:55)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	線量 指示値	0.7 μ Sv/h (10:30)	—	—	—	—	2.4 μ Sv/h (10:56)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	バッテリー 指示値	3349mV (10:30)	—	—	—	—	3349mV (10:56)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	線量 指示値	0.7 μ Sv/h (10:30)	—	—	—	—	2.4 μ Sv/h (10:56)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	バッテリー 指示値	3349mV (10:30)	—	—	—	—	3349mV (10:56)
MP-4	F1-ICW-243	0.03	2.5 μ Sv/h (11:13)	11:13 ~ 11:33	F1-ICW-241	0.03	3.0 μ Sv/h (11:33)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	線量 指示値	2.3 μ Sv/h (11:09)	—	—	—	—	3.1 μ Sv/h (11:31)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	バッテリー 指示値	3347mV (11:09)	—	—	—	—	3348mV (11:31)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	線量 指示値	2.3 μ Sv/h (11:09)	—	—	—	—	3.1 μ Sv/h (11:31)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	バッテリー 指示値	3347mV (11:09)	—	—	—	—	3348mV (11:31)
—以下余白—							