

チェンジングエリア 放射線管理月報(平成30年7月)

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

各チエンジングエリア		物揚場 エリア	2 , 3号機間 法面エリア	HTI 周辺 エリア	CCR 周辺 エリア	既設ALPS 周辺 エリア	H タンク エリア	G タンク エリア	増設ALPS エリア	高性能 ALPS エリア						
測 定 点 数	γ	9	3	3	3	3	3	3	3	3						
	ス	9	3	3	3	3	3	3	3	3						
	ダ	3	1	1	1	1	1	1	1	1						
1日	(日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
2日	(月)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
3日	(火)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
4日	(水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
5日	(木)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
6日	(金)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
7日	(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
8日	(日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
9日	(月)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
10日	(火)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
11日	(水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
12日	(木)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
13日	(金)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
14日	(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
15日	(日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
16日	(月)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
17日	(火)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
18日	(水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
19日	(木)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
20日	(金)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
21日	(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
22日	(日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
23日	(月)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
24日	(火)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
25日	(水)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
26日	(木)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
27日	(金)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
28日	(土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
29日	(日)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
30日	(月)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
31日	(火)	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

【測定項目】

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

表面汚染密度:4Bq/cm² 以下

空气中放射性物質濃度:1E-4Bq/cm³