

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年 4月24日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	換気空調系海水熱交換器建屋給気処理装置(非管理区域)において、腐食により約5ミリ程度の穴が開いており、その穴から当該処理装置内への空気の吸い込みが認められたため、点検・修理。	GⅢ	4月20日
2	4号機	換気空調系海水熱交換器建屋給気フィルターにおいて、給気フィルターの詰まりにより差圧計の指示値が0.245kPa(通常は0.15kPa程度)であることが認められたため、当該給気フィルターを交換。	GⅢ	4月21日