

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 2月26日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	タービン建屋1階南西エリアの消火栓(T-23)元弁において、シート部に漏えいが認められた。 当該弁の下流側に新規に弁を設置し消火用水の漏えいを停止。 なお、当該元弁シート部から漏えいした消火用水はホース内に留まっており、床面への流出はなかった。	GⅢ	2月21日