

福島第二原子力発電所における不適合発生・処理状況について
(2023年度第4四半期)

2024年 5月21日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所

- 2024年1月1日～2024年3月31日の間にパフォーマンス向上会議で審議された「不適合」は、75件ありました。
そのうち、是正処置等を講じ処理が完了した件数は、15件*でした。
なお、未完了の60件につきましては完了時期を定め、進捗を管理し適切に処理をしております。
※処理完了件数は2024年3月31日現在
- 不適合の発生および処理状況の詳細については、添付資料-1「不適合発生・処理状況」参照。
- パフォーマンス向上会議において審議された全件名については、「不適合の公表区分」に応じて、プレス発表または当所ホームページ上において全数公表しております。

<原子力発電所における不適合の是正管理>

原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。

その中で、「不適合」*が発見された場合には、「不適合管理及び是正処置・未然防止処置基本マニュアル」に基づき、必要な是正処置等を講じることとしております。

*不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。

不適合管理グレード分け（パフォーマンス向上会議にて決定）

なお、2010年4月1日より以下のようにグレード区分を変更いたしました。

- G I : 発電所施設運営に重大な影響を与えることがら
- G II : 発電所施設運営に影響を与えることがら
- G III : 軽微な不適合なことがら
- X（対象外） : 不適合ではないが改善が必要な情報

以上

(参考)

2010年3月31日以前に適用された不適合管理グレード分け


不適合管理グレード分け

- A s 区分 : 法令、安全協定に基づく報告
プラントの性能、安全性に重大な影響を与えることがら
- A 区分 : 定期検査工程へ大きな影響を与えることがら
- B 区分 : 国の検査等で指摘を受けた不適合
運転監視の強化が必要なことがら
- C 区分 : 品質保証の要求事項に対する軽微な不適合
- D 区分 : 通常のメンテナンス範囲内のことがら
- 対象外 : 消耗品の交換等のことがら


福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2024年1月~2024年3月)

| 発生件数 | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計 | 処理中内訳 |
|-----------|------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | G I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| G III | 12 | 5 | 13 | 12 | 14 | 16 | 72 | 58 | |
| 対象外 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 総計 | | 13 | 5 | 13 | 12 | 14 | 18 | 75 | 60 |
| 処理状況 | 完了 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | |
| | 処理中 | 9 | 4 | 10 | 10 | 12 | 15 | 60 | |


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2023年4月～2024年3月)

| 発生件数 | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計 | 処理中内訳 |
|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | G I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | G II | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 |
| | G III | 47 | 21 | 34 | 41 | 61 | 48 | 252 | 140 |
| | 対象外 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 総計 | | 50 | 22 | 36 | 41 | 63 | 52 | 264 | 151 |
| 処理状況 | 完了 | 21 | 9 | 18 | 23 | 20 | 22 | 113 | |
| | 処理中 | 29 | 13 | 18 | 18 | 43 | 30 | 151 | |


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2022年4月～2023年3月)

| 発生件数 | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計 | 処理中内訳 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|
| | G I | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | G II | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| | G III | 65 | 26 | 39 | 42 | 70 | 49 | 291 | 62 |
| | 対象外 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 総計 | 65 | 27 | 39 | 43 | 73 | 53 | 300 | 65 | |
| 処理状況 | 完了 | 49 | 23 | 31 | 29 | 57 | 46 | 235 | |
| | 処理中 | 16 | 4 | 8 | 14 | 16 | 7 | 65 | |


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2021年4月～2022年3月)

| 発生件数 | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計 | 処理中内訳 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|
| | G I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | G II | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| | G III | 51 | 27 | 47 | 27 | 71 | 47 | 270 | 34 |
| | 対象外 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 総計 | 51 | 28 | 47 | 31 | 73 | 52 | 282 | 36 | |
| 処理状況 | 完了 | 41 | 27 | 38 | 28 | 68 | 44 | 246 | |
| | 処理中 | 10 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | 36 | |


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)




処理中内訳(件数表示)




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2020年4月～2021年3月)

| | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計 | 処理中内訳 |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| 発生件数 | G I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | G II | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| | G III | 78 | 32 | 65 | 68 | 86 | 46 | 375 | 60 |
| | 対象外 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| | 総計 | 81 | 32 | 66 | 71 | 86 | 52 | 388 | 60 |
| 処理状況 | 完了 | 66 | 28 | 57 | 61 | 70 | 46 | 328 | |
| | 処理中 | 15 | 4 | 9 | 10 | 16 | 6 | 60 | |


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)







処理中内訳(件数表示)



福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況（2019年4月～2020年3月分）


| 発生件数 | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計 | 処理中内訳 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|
| | G I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| G III | 68 | 42 | 65 | 51 | 45 | 25 | 296 | 35 | |
| 対象外 | 8 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 33 | 0 | |
| 総計 | 77 | 45 | 73 | 60 | 46 | 31 | 332 | 35 | |
| 処理状況 | 完了 | 69 | 38 | 62 | 56 | 44 | 28 | 297 | |
| | 処理中 | 8 | 7 | 11 | 4 | 2 | 3 | 35 | |




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2018年4月～2019年3月分)

| | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計 | 処理中内訳 |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| 発生件数 | G I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| | G II | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| | G III | 90 | 31 | 100 | 80 | 94 | 46 | 441 | 50 |
| | 対象外 | 13 | 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 42 | 0 |
| | 総計 | 103 | 34 | 110 | 87 | 103 | 55 | 492 | 50 |
| 処理状況 | 完了 | 94 | 30 | 102 | 75 | 96 | 45 | 442 | |
| | 処理中 | 9 | 4 | 8 | 12 | 7 | 10 | 50 | |


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)







処理中内訳(件数表示)



福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2017年4月～2018年3月分)


| 発生件数 | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計 | 処理中内訳 |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| | G I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| | G II | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0 |
| | G III | 115 | 87 | 101 | 84 | 93 | 47 | 527 | 77 |
| | 対象外 | 10 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 26 | 0 |
| 総計 | 129 | 89 | 105 | 90 | 101 | 55 | 569 | 78 | |
| 処理状況 | 完了 | 103 | 81 | 96 | 78 | 88 | 45 | 491 | |
| | 処理中 | 26 | 8 | 9 | 12 | 13 | 10 | 78 | |




福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2016年4月～2017年3月分)

| | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計 | 処理中内訳 |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| 発生件数 | G I | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| | G II | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 20 | 1 |
| | G III | 109 | 103 | 102 | 82 | 108 | 42 | 546 | 64 |
| | 対象外 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 20 | 0 |
| | 総計 | 117 | 107 | 108 | 87 | 113 | 60 | 592 | 65 |
| 処理状況 | 完了 | 96 | 97 | 94 | 84 | 103 | 53 | 527 | |
| | 処理中 | 21 | 10 | 14 | 3 | 10 | 7 | 65 | |


グレード別内訳(件数表示)




処理状況(件数表示)



号機別内訳(%表示)







処理中内訳(件数表示)







福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2015年4月～2016年3月分)

| 発生件数 | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計 | 処理中内訳 |
|-----------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | G I | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | G II | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 28 | 0 |
| | G III | 147 | 108 | 119 | 91 | 146 | 54 | 665 | 48 |
| | 対象外 | 8 | 5 | 7 | 9 | 4 | 8 | 41 | 0 |
| 総計 | | 160 | 119 | 129 | 103 | 152 | 75 | 738 | 48 |
| 処理状況 | 完了 | 152 | 105 | 122 | 100 | 140 | 71 | 690 | |
| | 処理中 | 8 | 14 | 7 | 3 | 12 | 4 | 48 | |







福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2014年4月～2015年3月分)

| | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計 | 処理中内訳 |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| 発生件数 | G I | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| | G II | 17 | 5 | 5 | 5 | 3 | 17 | 52 | 0 |
| | G III | 177 | 88 | 142 | 80 | 110 | 40 | 637 | 34 |
| | 対象外 | 12 | 7 | 16 | 5 | 8 | 13 | 61 | 0 |
| | 総計 | 206 | 102 | 164 | 90 | 122 | 70 | 754 | 34 |
| 処理状況 | 完了 | 193 | 100 | 158 | 87 | 112 | 70 | 720 | |
| | 処理中 | 13 | 2 | 6 | 3 | 10 | 0 | 34 | |







福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2013年4月～2014年3月分)

| | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計 | 処理中内訳 |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| 発生件数 | G I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | G II | 15 | 8 | 9 | 2 | 5 | 19 | 58 | 0 |
| | G III | 129 | 134 | 109 | 75 | 154 | 57 | 658 | 15 |
| | 対象外 | 8 | 12 | 6 | 3 | 2 | 10 | 41 | 0 |
| | 総計 | 152 | 154 | 124 | 80 | 161 | 87 | 758 | 15 |
| 処理状況 | 完了 | 147 | 151 | 121 | 78 | 160 | 86 | 743 | |
| | 処理中 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | |







福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2012年4月～2013年3月分)

| 発生件数 | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計 | 処理中内訳 |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|
| | G I | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| | G II | 15 | 4 | 5 | 3 | 6 | 26 | 59 | 0 |
| | G III | 161 | 138 | 132 | 108 | 142 | 49 | 730 | 22 |
| | 対象外 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 22 | 0 |
| 総計 | 181 | 145 | 141 | 117 | 150 | 83 | 817 | 22 | |
| 処理状況 | 完了 | 170 | 144 | 139 | 110 | 149 | 83 | 795 | |
| | 処理中 | 11 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 22 | |







福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2011年4月～2012年3月分)

| 発生件数 | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計 | 処理中内訳 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|
| | G I | 48 | 11 | 7 | 12 | 0 | 0 | 78 | 1 |
| G II | 37 | 15 | 23 | 21 | 19 | 31 | 146 | 5 | |
| G III | 636 | 341 | 596 | 378 | 234 | 136 | 2321 | 36 | |
| 対象外 | 9 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 34 | 0 | |
| 総計 | 730 | 370 | 638 | 415 | 255 | 171 | 2579 | 42 | |
| 処理状況 | 完了 | 717 | 364 | 628 | 407 | 251 | 170 | 2537 | |
| | 処理中 | 13 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 42 | |







福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2010年4月～2011年3月分)

| 発生件数 | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計 | 処理中内訳 |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|
| | G I | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 24 | 1 |
| | G II | 51 | 24 | 17 | 32 | 7 | 28 | 159 | 0 |
| | G III | 650 | 382 | 253 | 481 | 153 | 128 | 2047 | 16 |
| | 対象外 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 10 | 33 | 0 |
| 総計 | 711 | 416 | 279 | 528 | 162 | 167 | 2263 | 17 | |
| 処理状況 | 完了 | 704 | 414 | 275 | 526 | 161 | 166 | 2246 | |
| | 処理中 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | |



福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2009年4月～2010年3月分)

| 発生件数 | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計 | 処理中内訳 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------|
| | AS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| | A | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0 |
| | B | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 16 | 0 |
| | C | 14 | 18 | 38 | 36 | 7 | 13 | 126 | 2 |
| | D | 358 | 301 | 529 | 460 | 156 | 55 | 1859 | 36 |
| | 対象外 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 20 | 0 |
| 総計 | 384 | 326 | 581 | 507 | 164 | 84 | 2046 | 38 | |
| 処理状況 | 完了 | 378 | 305 | 570 | 507 | 164 | 84 | 2008 | |
| | 処理中 | 6 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 | |



福島第二原子力発電所 不適合発生・処理状況 (2008年4月～2009年3月分)

| 発生件数 | グレード | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 | RW設備 | その他 | 総計 | 処理中内訳 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|----------|-------|
| | AS | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| | A | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| | B | 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 27 | 0 |
| | C | 27 | 32 | 43 | 21 | 5 | 10 | 138 | 0 |
| | D | 462 | 465 | 586 | 283 | 161 | 68 | 2025 | 3 |
| | 対象外 | 12 | 4 | 14 | 8 | 3 | 11 | 52 | 0 |
| 総計 | 510 | 512 | 651 | 317 | 173 | 92 | 2255 | 3 | |
| 処理状況 | 完了 | 509 | 510 | 651 | 317 | 173 | 92 | 2252 | |
| | 処理中 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |

