東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2024年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2024年 9月 9日(月)分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 9月 9日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 1 件

NO	. 号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	事務本館非放射性試料分析室中和槽液位計において、指示値不良(中和槽内に液位がないにもかかわらず指示値がゼロにならない)が認められたため、当該液位計を点検・修理。なお、中和槽の液位は目視でも確認できることから管理上の影響はない。	GⅢ	9月4日