

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 4月25日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	換気空調補機冷却系サービス建屋冷凍機(A)において、点検後の復旧時に組み立て不良(当該冷凍機の凝縮器及び蒸発器の蓋が上下逆さまに取り付けられていた)が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、点検工程は1週間程度遅延するが、現状の外気温度の推移であれば、サービス建屋内の環境に影響はない。	GⅢ	4月24日