

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 6月 6日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(C)伝熱管において、点検中に全2164本中、98本に減肉率65%以下の減肉が認められたため、当該伝熱管に閉止栓取付及び伝熱管交換。 なお、伝熱管の閉止本数は、許容本数108本以下(87本閉止)であるため、熱交換性能に影響はない。	GⅢ	6月5日