

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 2月19日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	タービン建屋1階復水器室西側消火栓(FHT-24)元弁において、シート部からの漏えいによりホース内に水が溜まっていることを確認(床面への漏えいなし)したため、当該弁の下流側に新規に弁を設置。ホース内に溜まった水は排水を実施。 なお、消火機能に影響はない。	GⅢ	2月18日