

核物質防護に関する不適合情報

2025年6月16日(月)までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。
※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。
核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/pp/pdf/policy.pdf

1. 公表区分Ⅰ0件
2. 公表区分Ⅱ0件
3. 公表区分Ⅲ1件

NO.	不適合事象	発見日	備 考
1	核物質防護に関する不適合について、一部の案件では是正措置の期日管理が正しく行われていないことを確認した。 調査の結果、担当者による管理手順の理解不足であったことから、関係者へ手順の再教育を行った。	2023/9/19	

4. 公表区分その他2件

NO.	不適合事象	発見日	備 考
1	手荷物検査に使用する検査装置が、正常に動作しないことを確認した。 調査の結果、作業時の接触により電源が落ちたことから、電源を入れ直し正常な状態に復旧した。 なお、不具合発生期間中の検査は、予備の検査装置にて実施した。	2022/9/17	
2	核物質防護上の扉が、正常に動作しないことを確認した。 調査の結果、設備面の不具合であったことから、当該不具合箇所を修理し、正常な状態に復旧した。	2025/5/23	