

福島第二原子力発電所における廃止措置等の進捗状況(2025年4月)

前回からの進捗状況

4月の進捗	前月から引き続き、3.汚染状況の調査および5.設備の解体撤去を継続しております。 引き続き、安全確保を最優先に廃止措置を進め、地域の皆さまの安心に沿えるよう取り組んでまいります。
-------	--

作業の様子	4号炉 薬液タンク解体撤去作業
	<p>The image shows two photographs illustrating the progress of the liquid tank dismantling work at Unit 4. On the left, labeled '解体前' (before dismantling), there is a large white cylindrical storage tank with a sign that reads '薬液タンク 40KL'. On the right, labeled '4月の状況' (status in April), a green excavator is shown demolishing the same tank, which has been reduced to a pile of metal scrap.</p>