

# 放射性物質を含む大型水槽の確認状況一覧

平成20年1月24日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

平成20年1月24日現在

|                                    |  | 1号機   |    | 2号機   |    | 3号機   |    | 4号機   |    | 5号機   |    | 6号機   |    | 7号機  |       |
|------------------------------------|--|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|--|-------|
| プラントの状況                            |  | ウェル満水 |    | ウェル満水 |    | ウェル満水 |    | ウェル満水 |    | ウェル満水 |    | ウェル満水 |    | ウェル水抜き完了   |       |
| 設備                                 | 確認内容   | 結果    | 評価 | 結果    | 評価 | 結果    | 評価 | 結果    | 評価 | 結果    | 評価 | 結果    | 評価 | 結果   | 評価    |
| 使用済燃料プール                           | ライナードレン<br>各フローグラス内または漏れ目視箱内の水(にじみ、滴下、流水等)有無 | なし    | 良  | なし    | 良  | なし    | 良  | なし    | 良  | なし    | 良  | なし    | 良  | 真空ポンプにより、残水の吸引回収作業中(1箇所)<br>・約5cc/h<br>[1箇所は、吸引量が0cc/hとなったため吸引を停止中(にじみあり)] * | 継続監視中 |
|                                    | 漏れ目視窓の水位                                     | 良     |    | 良     |    | 良     |    | 良     |    | 良     |    | 継続監視中 |    |  |       |
| 原子炉ウェル                             | ライナードレン<br>各フローグラス内または漏れ目視箱内の水(にじみ、滴下、流水等)有無 | なし    | 良  | なし    | 良  | なし    | 良  | なし    | 良  | なし    | 良  | なし    | 良  | 吸引量が0cc/hとなったため吸引を停止中(1箇所)   | 継続監視中 |
|                                    | 漏れ目視窓の水位                                     | 良     |    | 良     |    | 良     |    | 良     |    | 良     |    | 継続監視中 |    |  |       |
|                                    | 原子炉ウェルの状況                                    | 満水    |    | 満水    |    | 満水    |    | 満水    |    | 満水    |    | -     |    |  |       |
| 機器仮置きプール                           | ライナードレン<br>各フローグラス内または漏れ目視箱内の水(にじみ、滴下、流水等)有無 | なし    | 良  | なし    | 良  | なし    | 良  | なし    | 良  | なし    | 良  | なし    | 良  | なし   | 良     |
|                                    | 漏れ目視窓の水位                                     | 良     |    | 良     |    | 良     |    | 良     |    | 良     |    | 良     |    |  |       |
|                                    | 機器仮置きプールの状況                                  | 満水    |    | 満水    |    | 満水    |    | 満水    |    | 満水    |    | -     |    |  |       |
| 使用済燃料プール、原子炉ウェル、機器仮置きプールの外周の床、壁の状況 |  | 良     | 良  | 良     | 良  | 良     | 良  | 良     | 良  | 良     | 良  | 良     | 良  | 2F壁:真空ポンプによる吸引は停止中<br>3F床:真空ポンプによる吸引は停止中                                     | 継続監視中 |
| 復水貯蔵槽                              | ライナードレン<br>漏れ目視箱内または漏れ目視箱内の水(にじみ、滴下、流水等)有無   | なし    | 良  | なし    | 良  | なし    | 良  | なし    | 良  | なし    | 良  | なし    | 良  | なし   | 良     |
|                                    | 漏れ目視窓の水位                                     | 良     |    | 良     |    | 良     |    | 良     |    | 良     |    | 良     |    |  |       |
|                                    | 外周の床・壁の状況                                    | 良     |    | 良     |    | 良     |    | 良     |    | 良     |    | 良     |    |  |       |
| サブプレッションプール                        | 外周目視点検<br>外壁のひび有無<br>漏れ目視箱内の水(にじみ、滴下、流水等)の有無 | 良     | 良  | 良     | 良  | 良     | 良  | 良     | 良  | 良     | 良  | 良     | 良  | 良  | 良     |
| サブプレッションプール水サージタンク                 | 外周目視点検<br>外壁のひび有無<br>漏れ目視箱内の水(にじみ、滴下、流水等)の有無 |       |    | 良     | 良  |       |    |       |    | 良     | 良  |       |    |  |       |

： ウェル水張り実施

： 先週からの変更箇所

\* : コンクリート内の水を減少させるため、一覧表に記載している箇所以外でも連続吸引を実施中。