


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(6月10日現在)

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中		
総計	684	404	473	418	459	275	246	721	3,680
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	218	123	178	148	124	31	31	162	1,015
D	451	271	284	263	329	237	206	535	2,576
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9

中越沖地震に係わる不適合  
号機別審議件数



【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(6月10日現在)

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	46.8%	43.6%	48.2%	41.1%	45.8%	97.8%	100.0%	74.3%	58.6%
総計	320	176	228	172	210	269	246	536	2,157
As	0	1	1	1	0	3	1	0	7
A	2	2	1	1	1	2	3	8	20
B	4	1	1	0	0	2	5	6	19
C	57	24	28	23	12	30	31	60	265
D	256	148	197	147	197	232	206	454	1,837
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9

不適合処理を完了したものの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したものの。

新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況

