


柏崎刈羽原子力発電所5号機 新潟県中越沖地震後のプラント全体の機能試験に係る進捗状況

別紙

平成22年12月1日
東京電力株式会社



評価結果 ⑤-1 発電機出力約75%到達後の評価

平成22年12月1日 評価完了：良

< 主な評価内容 >


原子炉の出力を上昇させ、発電機出力 約75%において、プラントが健全であることを確認する。

< 主な試験・確認項目 >

プラント運転パラメータ採取、配管振動確認、巡視点検 等

< 次工程 >

原子炉の出力を上昇させ、発電機出力を約100%にする。



次工程 ⑤-2 発電機出力約100%到達後の評価

< 主な評価内容 >

原子炉の出力を上昇させ、発電機出力 約100%において、プラントが健全であることを確認する。

< 主な試験・確認項目 >

プラント運転パラメータ採取 等

