

局所排風機 維持確認記録（平成28年1月分）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実績				備 考	
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	線量率 [μSv/h]			温度(℃)			フィルタ差圧 (○ or ×) 【基準】: オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】: ①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		ブレ	HEPA		チャコール
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	0.8	1.2	1.3	31.6	26.1	22.7	○	○	H28.1.15	－	－	－	
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.8	1.2	1.5	28.1	29.4	20.7	○	○	H28.1.15	－	－	－	
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.9	1.0	1.3	28.7	28.6	21.4	○	○	H28.1.15	－	－	－	
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	1.0	1.2	1.3	28.8	26.6	21.6	○	○	H28.1.15	－	－	－	
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		/	1.0	1.0	1.1	/	/	/	/	/	H28.1.15	－	－	－	停止中(故障中、マスク 脱衣エリア仮置)
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	1.3	1.4	1.5	30.7	28.6	22.8	○	○	H28.1.15	－	－	－	
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.8	1.0	1.0	31.0	28.7	23.2	○	○	H28.1.15	－	－	－	
8	登録センター休憩所	喫煙室		○	1.0	1.3	1.5	26.1	25.5	20.1	○	○	H28.1.15	－	－	－	
9	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.8	1.0	1.2	29.5	29.6	22.9	○	○	H28.1.15	－	－	－	1/16(土)防火扉が閉まら ない為、停止、移動。1/28 (木) に譲渡。
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	1.2	1.3	1.5	25.6	24	18.7	○	○	H28.1.15	－	－	－	
11	登録センター休憩所	共用エリア		/	0.8	1.2	1.3	/	/	/	/	/	H28.1.15	－	－	－	停止中
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		○	1.0	1.2	1.2	30.4	27.4	23.8	○	○	H28.1.15	－	－	－	
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.8	1.0	1.2	31.8	28.1	24.4	○	○	H28.1.15	－	－	－	
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	1.2	1.5	1.8	31	27.4	23.8	○	○	H28.1.15	－	－	－	
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.6	1.0	1.2	29	25.0	22.8	○	○	H28.1.15	－	－	－	1/16(土)防火扉が閉ま らない為、停止、移動。

※1 吸気側1段目のフィルタ表面、ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや、電工ドラム