

## 入退域管理棟の放射線管理(環境モニタリングサーベイ)：平成28年 2月

### 1. 線量当量率（単位：μSv/h）

| No. | 測定場所         | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6 | 7 | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13 | 14 | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20 | 21 | 22    | 23    | 24    | 25    | 26    | 27 | 28 | 29    |
|-----|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|-------|
| 1   | 装備品倉庫        | 0.18  | 0.18  | 0.18  | 0.18  | 0.18  | — | — | 0.18  | 0.18  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | —  | —  | 0.20  | 0.18  | 0.18  | 0.18  | 0.18  | —  | —  | 0.18  | 0.19  | 0.19  | 0.19  | 0.20  | —  | —  | 0.20  |
| 2   | 保護衣準備室       | 0.080 | 0.080 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | — | — | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | —  | —  | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 |
| 3   | PPゲート室 北側出入口 | 0.090 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | — | — | 0.080 | 0.080 | 0.070 | 0.080 | 0.080 | —  | —  | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | —  | —  | 0.080 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 |
| 4   | PPゲート室 南側出入口 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | — | — | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | —  | —  | 0.080 | 0.070 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | —  | —  | 0.080 | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.090 | —  | —  | 0.080 |
| 5   | 監視室(週一回)     | 0.070 | —     | —     | —     | —     | — | — | 0.070 | —     | —     | —     | —     | —  | —  | 0.070 | —     | —     | —     | —     | —  | —  | 0.070 | —     | —     | —     | —     | —  | —  | 0.070 |
| 6   | 委託員詰所室       | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.070 | 0.070 | — | — | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.080 | 0.080 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | —  | —  | 0.080 | 0.080 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 |
| 7   | ロッカー室        | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | — | — | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —  | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —  | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.070 | —  | —  | 0.060 |
| 8   | 大型休憩所出入口前    | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | — | — | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —  | —  | 0.060 | 0.060 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.060 | —  | —  | 0.060 |
| 9   | VIP更衣室       | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | — | — | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.060 | —  | —  | 0.070 |
| 10  | 計測器貸出室       | 0.070 | 0.080 | 0.070 | 0.070 | 0.080 | — | — | 0.080 | 0.070 | 0.070 | 0.080 | 0.080 | —  | —  | 0.080 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | —  | —  | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | —  | —  | 0.080 |
| 11  | 放射線監視事務室     | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | — | — | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | —  | —  | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.080 |
| 12  | 西側階段         | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | — | — | 0.090 | 0.080 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | —  | —  | 0.090 | 0.090 | 0.10  | 0.10  | 0.10  | —  | —  | 0.090 | 0.10  | 0.10  | 0.090 | 0.090 | —  | —  | 0.090 |
| 13  | 医療室          | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.070 | — | — | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.060 | —  | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.060 | 0.060 | —  | —  | 0.060 |
| 14  | 保安員監視室・控室    | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | — | — | 0.060 | 0.060 | 0.070 | 0.060 | 0.060 | —  | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —  | —  | 0.060 | 0.060 | 0.070 | 0.070 | 0.060 | —  | —  | 0.060 |
| 15  | 化学分析棟1階 階段   | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | — | — | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | —  | —  | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.070 | —  | —  | 0.070 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.060 | —  | —  | 0.070 |
| 16  | 化学分析棟地下 階段   | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | — | — | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —  | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —  | —  | 0.070 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —  | —  | 0.060 |
| 17  | 化学分析棟地下 EV前  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.080 | — | — | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.070 | —  | —  | 0.070 |
| 18  | 化学分析棟1階 EV前  | 0.12  | 0.13  | 0.12  | 0.11  | 0.13  | — | — | 0.13  | 0.13  | 0.11  | 0.11  | 0.13  | —  | —  | 0.13  | 0.13  | 0.13  | 0.13  | 0.12  | —  | —  | 0.12  | 0.13  | 0.15  | 0.15  | 0.13  | —  | —  | 0.13  |
| 19  | 防水装備貸出エリア    | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | — | — | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | —  | —  | 0.090 | 0.10  | 0.10  | 0.090 | 0.090 | —  | —  | 0.090 | 0.10  | 0.10  | 0.10  | 0.10  | —  | —  | 0.10  |
| 20  | マスク貸出エリア     | 0.24  | 0.24  | 0.24  | 0.24  | 0.24  | — | — | 0.24  | 0.24  | 0.22  | 0.22  | 0.22  | —  | —  | 0.24  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.23  | —  | —  | 0.23  | 0.23  | 0.24  | 0.24  | 0.22  | —  | —  | 0.23  |
| 21  | 装備脱衣エリア      | 0.20  | 0.20  | 0.19  | 0.21  | 0.21  | — | — | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | —  | —  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | —  | —  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | 0.20  | —  | —  | 0.21  |
| 22  | 汚染検査エリア前室    | 0.070 | 0.070 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | — | — | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.070 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.080 | 0.080 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 |
| 23  | 視察者入口前室      | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.080 | 0.080 | — | — | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | —  | —  | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | —  | —  | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | —  | —  | 0.080 |
| 24  | 一般服出入口       | —     | —     | —     | —     | —     | — | — | —     | —     | —     | —     | —     | —  | —  | —     | —     | 0.35  | 0.35  | 0.33  | —  | —  | 0.33  | 0.33  | 0.33  | 0.33  | 0.32  | —  | —  | 0.35  |

### 2. スミア測定（単位：Bq/cm<sup>2</sup>）

| No. | 測定場所          | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6 | 7 | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13 | 14 | 15       | 16       | 17       | 18       | 19       | 20 | 21 | 22       | 23       | 24       | 25       | 26       | 27 | 28 | 29       |
|-----|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----------|
| 1   | 装備品倉庫         | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | — | — | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 |
| 2   | 保護衣準備室        | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | — | — | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 |
| 3   | PPゲート室(北側出入口) | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | — | — | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 |
| 4   | PPゲート室(南側出入口) | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | — | — | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 |
| 5   | 監視室(週一回)      | <2.1E-01 | —        | —        | —        | —        | — | — | <2.1E-01 | —        | —        | —        | —        | —  | —  | <2.1E-01 | —        | —        | —        | —        | —  | —  | <2.1E-01 | —        | —        | —        | —        | —  | —  | <2.1E-01 |
| 6   | 委託員詰所室        | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | — | — | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 |
| 7   | ロッカー室         | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | — | — | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 |
| 8   | 大型休憩所出入口前     | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | — | — | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 |
| 9   | VIP更衣室        | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | — | — | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 |
| 10  | 計測器貸出室        | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | — | — | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 |
| 11  | 放射線監視事務室      | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | — | — | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 |
| 12  | 西側階段          | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | — | — | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 |
| 13  | 医療室           | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | — | — | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 |
| 14  | 保安員監視室・控室     | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | — | — | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 |
| 15  | 化学分析棟1階 階段    | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | — | — | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 |
| 16  | 化学分析棟地下 階段    | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | — | — | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 |
| 17  | 化学分析棟地下 EV前   | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | — | — | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 |
| 18  | 化学分析棟1階 EV前   | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | — | — | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 |
| 19  | 防水装備貸出エリア     | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | — | — | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 |
| 20  | マスク貸出エリア      | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | — | — | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 |
| 21  | 装備脱衣エリア       | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | — | — | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 |
| 22  | 汚染検査エリア前室     | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | — | — | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 |
| 23  | 視察者入口前室       | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | — | — | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 |
| 24  | 一般服出入口        | —        | —        | —        | —        | —        | — | — | —        | —        | —        | —        | —        | —  | —  | —        | —        | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | <2.1E-01 | —  | —  | <2.1E-01 |