

局所排風機 維持確認記録（平成28年5月分）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実績					備 考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	線量率 [μ Sv/h]			温度 (℃)			フィルタ差圧 (○ or ×) 【基準】:オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		プレ	HEPA	チャコール	
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	0.7	0.8	0.8	32.5	24.7	22.5	○	○	H28.5.15	－	－	－	故障の為停止中 (マスク脱衣エリア仮置)
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.8	0.9	0.9	31.8	24.6	24.2	○	○	H28.5.15	－	－	－	
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.8	0.8	0.9	32.1	24.2	24.0	○	○	H28.5.15	－	－	－	
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.9	1.0	0.9	32.2	24.9	24.0	○	○	H28.5.15	－	－	－	
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		－	0.7	0.7	0.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	0.9	0.9	1.0	32.5	23.3	21.6	○	○	H28.5.15	－	－	－	
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.7	0.7	0.8	27.0	21.6	20.7	○	○	H28.5.15	－	－	－	
8	登録センター休憩所	喫煙室		○	1.0	1.2	1.3	30.8	23.8	23.3	○	○	H28.5.15	－	－	－	
9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	撤去済み	
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	1.2	1.1	1.1	29.0	23.4	21.6	○	○	H28.5.15	－	－	－	停止中
11	登録センター休憩所	共用エリア		－	0.8	0.9	0.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		○	0.8	0.9	0.8	30.6	24.5	22.3	○	○	H28.5.15	－	－	－	
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.7	0.8	0.7	31.0	24.9	23.9	○	○	H28.5.15	－	－	－	
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	1.4	1.4	1.5	33.5	25.4	23.6	○	○	H28.5.15	－	－	－	
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		－	1.0	1.0	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや, 電エドラム