

No.18 5号機 連続式ダスト平均濃度記録 (週報)

出力日 2016/10/03 10:17

印刷対象週 2016/09/26~2016/10/02

| 建屋名                              | CHNo. | 測定場所         | (単位 Bq/cm³) |         |         |         |         |         |         |        |         |         | 週平均 |
|----------------------------------|-------|--------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-----|
|                                  |       |              | 月           | 火       | 水       | 木       | 金       | 土       | 日       | 最大濃度   |         |         |     |
|                                  |       |              | 26日         | 27日     | 28日     | 29日     | 30日     | 01日     | 02日     | 日      | 濃度      |         |     |
| R<br>/<br>B                      | 1     | 燃料プール北東側     | 1.43E-7     | 8.07E-8 | 1.09E-7 | 8.02E-8 | 5.11E-8 | 7.41E-8 | 8.54E-8 | 26日(月) | 1.43E-7 | 8.91E-8 |     |
|                                  | 2     | CUWスラッジポンプ   | 1.12E-8     | 1.99E-8 | 1.83E-8 | 1.12E-8 | 3.84E-9 | 1.09E-8 | 1.00E-8 | 27日(火) | 1.99E-8 | 1.24E-8 |     |
|                                  | 3     | CUW熱交換器室     | 5.88E-8     | 4.41E-8 | 2.70E-8 | 2.77E-8 | 5.23E-9 | 2.15E-8 | 2.84E-8 | 26日(月) | 5.88E-8 | 3.04E-8 |     |
|                                  | 4     | CUWポンプ(B)室   | 2.17E-8     | 6.99E-9 | 4.04E-8 | 2.07E-8 | 3.06E-8 | 1.89E-8 | 1.84E-8 | 28日(水) | 4.04E-8 | 2.25E-8 |     |
|                                  | 5     | CUWポンプ(A)室   | 2.41E-8     | 1.28E-8 | 2.32E-8 | 9.24E-9 | 1.28E-8 | 4.74E-9 | 1.18E-8 | 26日(月) | 2.41E-8 | 1.41E-8 |     |
|                                  | 6     | MS.IV室       | 2.16E-7     | 2.00E-7 | 3.22E-7 | 1.84E-7 | 1.17E-7 | 1.27E-7 | 1.69E-7 | 28日(水) | 3.22E-7 | 1.91E-7 |     |
|                                  | 7     | HPCI室        |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 8     | RCIC室        |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 9     | CRDユニット北側    | 3.11E-8     | 2.56E-8 | 2.85E-8 | 2.55E-8 | 1.43E-8 | 2.20E-8 | 2.50E-8 | 26日(月) | 3.11E-8 | 2.46E-8 |     |
|                                  | 10    | CRDユニット南側    | 5.77E-8     | 3.66E-8 | 1.03E-7 | 4.73E-8 | 2.70E-8 | 2.89E-8 | 3.43E-8 | 28日(水) | 1.03E-7 | 4.78E-8 |     |
|                                  | 11    | トーラスエリア北側    | 1.71E-7     | 1.37E-7 | 2.18E-7 | 9.73E-8 | 3.40E-8 | 4.97E-8 | 7.96E-8 | 28日(水) | 2.18E-7 | 1.12E-7 |     |
|                                  | 12    | (予備)         |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
| T<br>/<br>B                      | 1     | SJAE室        |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 2     | 1階ヒータエリア南側   |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 3     | 1階ヒータエリア北側   |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 4     | 1階湿分分離器北側    |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 5     | リコンバイナー室     |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 6     | 地下ヒータエリア南側   |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 7     | 地下ヒータエリア北側   |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 8     | 地下湿分分離器北側    |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 9     | OG予冷器室・SPラック |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 10    | TDRFP室       |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 11    | 空調機室         |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 12    | (予備)         |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
| T<br>/<br>B<br>・<br>RW<br>/<br>B | 1     | オベフロ東側       |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 2     | オベフロ西側       |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 3     | 1階廊下北側       |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 4     | 復水脱塩制御盤前     |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 5     | 復水脱塩塔前       |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 6     | 復水脱塩再生室      |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 7     | 地下廊下北側       |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 8     | LPCPエリア      |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 9     | RW制御室        |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 10    | RW固化処理エリア    |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 11    | RWポンプエリア     |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 12    | RWホッパー室      |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |

(変動原因等)

※ データ不足のため 1分間値 9.00 の値

## 5号機 連続式ダスト平均濃度記録 (週報)

出力日 2016/10/10 11:09

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 印刷対象週 | 2016/10/03~2016/10/09 |
|-------|-----------------------|

[illegible]

(變動原因等)

## No.18 5号機 連続式ダスト平均濃度記録 (週報)

出力日 2016/10/17 09:06

印刷対象週 2016/10/10~2016/10/16

| 建屋名                                  | CHNo. | 測定場所         | (単位 Bq/cm <sup>3</sup> ) |         |         |         |         |         |         |        | 最大濃度    |         | 週平均 |
|--------------------------------------|-------|--------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-----|
|                                      |       |              | 月                        | 火       | 水       | 木       | 金       | 土       | 日       |        |         |         |     |
|                                      |       |              | 10日                      | 11日     | 12日     | 13日     | 14日     | 15日     | 16日     | 日      | 濃度      |         |     |
| R<br>/<br>B                          | 1     | 燃料プール北東側     | 3.74E-8                  | 4.00E-8 | 3.61E-8 | 4.93E-8 | 3.24E-8 | 4.29E-8 | 6.98E-8 | 16日(日) | 6.98E-8 | 4.40E-8 |     |
|                                      | 2     | CUWスラッジポンプ   | 7.94E-9                  | 5.62E-9 | 1.51E-8 | 1.87E-8 | 1.06E-9 | 1.17E-8 | 1.31E-8 | 13日(木) | 1.87E-8 | 1.05E-8 |     |
|                                      | 3     | CUW熱交換器室     | 1.53E-8                  | 1.79E-8 | 1.74E-8 | 1.96E-8 | 9.87E-9 | 2.85E-8 | 2.47E-8 | 15日(土) | 2.85E-8 | 1.90E-8 |     |
|                                      | 4     | CUWポンプ(B)室   | 2.33E-8                  | 2.47E-8 | 1.85E-8 | 1.53E-8 | 2.25E-8 | 8.86E-9 | 1.84E-8 | 11日(火) | 2.47E-8 | 1.88E-8 |     |
|                                      | 5     | CUWポンプ(A)室   | 1.07E-8                  | 5.93E-9 | 5.67E-9 | 1.49E-8 | 8.70E-9 | 2.98E-8 | 2.23E-8 | 15日(土) | 2.98E-8 | 1.40E-8 |     |
|                                      | 6     | MSIV室        | 9.95E-8                  | 7.63E-8 | 1.31E-7 | 1.01E-7 | 1.14E-7 | 1.11E-7 | 1.55E-7 | 16日(日) | 1.55E-7 | 1.13E-7 |     |
|                                      | 7     | HPCI室        |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 8     | RCIC室        |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 9     | CRDユニット北側    | 2.06E-8                  | 8.88E-9 | 1.41E-8 | 4.59E-9 | 2.57E-8 | 2.09E-8 | 7.29E-9 | 14日(金) | 2.57E-8 | 1.46E-8 |     |
|                                      | 10    | CRDユニット南側    | 4.06E-9                  | 2.00E-8 | 1.27E-8 | 4.45E-8 | 2.21E-8 | 7.19E-9 | 2.38E-8 | 13日(木) | 4.45E-8 | 1.92E-8 |     |
|                                      | 11    | トラスエリア北側     | 2.21E-8                  | 1.54E-8 | 4.45E-8 | 2.46E-8 | 1.42E-8 | 2.10E-8 | 4.84E-8 | 16日(日) | 4.84E-8 | 2.72E-8 |     |
|                                      | 12    | (予備)         |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
| T<br>/<br>B                          | 1     | SJAE室        |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 2     | 1階ヒータエリア南側   |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 3     | 1階ヒータエリア北側   |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 4     | 1階湿分離器北側     |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 5     | リコンバイナー室     |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 6     | 地下ヒータエリア南側   |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 7     | 地下ヒータエリア北側   |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 8     | 地下湿分離器北側     |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 9     | OG予冷器室・SPラック |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 10    | TDRFP室       |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 11    | 空調機室         |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 12    | (予備)         |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
| T<br>/<br>B<br>/<br>R<br>W<br>/<br>B | 1     | オペフロ東側       |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 2     | オペフロ西側       |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 3     | 1階廊下北側       |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 4     | 復水脱塩制御盤前     |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 5     | 復水脱塩塔前       |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 6     | 復水脱塩再生室      |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 7     | 地下廊下北側       |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 8     | LPCPエリア      |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 9     | RW制御室        |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 10    | RW固化処理エリア    |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 11    | RWポンプエリア     |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                      | 12    | RWホッパー室      |                          |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |

(変動原因等)

No.18

## 5号機 連続式ダスト平均濃度記録 (週報)

出力日 2016/10/24 10:10

印刷対象週 2016/10/17~2016/10/23

|                                  |       | (単位 Bq/cm <sup>3</sup> ) |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|----------------------------------|-------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 建屋名                              | CHNo. | 測定場所                     | 月       | 火       | 水       | 木       | 金       | 土       | 日       | 最大濃度   |         | 週平均     |
|                                  |       |                          | 17日     | 18日     | 19日     | 20日     | 21日     | 22日     | 23日     | 日      | 濃度      |         |
| R<br>/<br>B                      | 1     | 燃料プール北東側                 | 6.54E-8 | 8.51E-8 | 8.62E-8 | 1.11E-7 | 4.29E-8 | 2.85E-8 | 4.42E-8 | 20日(木) | 1.11E-7 | 6.62E-8 |
|                                  | 2     | CUWスラッジポンプ               | 5.37E-9 | 3.85E-9 | 4.03E-9 | 2.65E-8 | 1.29E-8 | 2.06E-8 | 2.90E-9 | 20日(木) | 2.65E-8 | 1.09E-8 |
|                                  | 3     | CUW熱交換器室                 | 3.03E-8 | 3.85E-8 | 2.37E-8 | 4.47E-8 | 3.60E-8 | 2.83E-8 | 5.77E-9 | 20日(木) | 4.47E-8 | 2.96E-8 |
|                                  | 4     | CUWポンプ(B)室               | 2.45E-8 | 9.27E-9 | 3.44E-8 | 6.76E-8 | 5.96E-9 | 8.08E-9 | 1.59E-8 | 20日(木) | 6.76E-8 | 2.37E-8 |
|                                  | 5     | CUWポンプ(A)室               | 1.04E-8 | 9.75E-9 | 1.79E-8 | 7.97E-8 | 9.49E-9 | 1.12E-8 | 6.23E-9 | 20日(木) | 7.97E-8 | 2.07E-8 |
|                                  | 6     | MSIV室                    | 1.42E-7 | 1.93E-7 | 1.75E-7 | 2.35E-7 | 1.40E-7 | 1.21E-7 | 1.17E-7 | 20日(木) | 2.35E-7 | 1.60E-7 |
|                                  | 7     | HPCI室                    |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 8     | RCIC室                    |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 9     | CRDユニット北側                | 1.66E-8 | 2.50E-8 | 2.74E-8 | 1.17E-7 | 1.57E-8 | 1.82E-8 | 2.35E-8 | 20日(木) | 1.17E-7 | 3.48E-8 |
|                                  | 10    | CRDユニット南側                | 2.31E-8 | 3.83E-8 | 5.84E-8 | 1.61E-7 | 3.38E-8 | 1.72E-8 | 2.08E-8 | 20日(木) | 1.61E-7 | 5.04E-8 |
|                                  | 11    | トーラスエリア北側                | 6.01E-8 | 7.47E-8 | 5.30E-8 | 1.50E-7 | 2.11E-8 | 1.17E-8 | 1.45E-8 | 20日(木) | 1.50E-7 | 5.50E-8 |
|                                  | 12    | (予備)                     |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
| T<br>/<br>B                      | 1     | SJAE室                    |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 2     | 1階ヒータエリア南側               |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 3     | 1階ヒータエリア北側               |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 4     | 1階湿分分離器北側                |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 5     | リコンバイナー室                 |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 6     | 地下ヒータエリア南側               |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 7     | 地下ヒータエリア北側               |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 8     | 地下湿分分離器北側                |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 9     | OG予冷器室・SPラック             |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 10    | TDRFP室                   |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 11    | 空調機室                     |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 12    | (予備)                     |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
| T<br>/<br>B<br>・<br>RW<br>/<br>B | 1     | オペフロ東側                   |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 2     | オペフロ西側                   |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 3     | 1階廊下北側                   |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 4     | 復水脱塩制御盤前                 |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 5     | 復水脱塩塔前                   |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 6     | 復水脱塩再生室                  |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 7     | 地下廊下北側                   |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 8     | LPCPエリア                  |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 9     | RW制御室                    |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 10    | RW固化処理エリア                |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 11    | RWポンプエリア                 |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 12    | RWホッパー室                  |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |

(変動原因等)

## No.18 5号機 連続式ダスト平均濃度記録 (週報)

出力日 2016/10/31 10:20

印刷対象週 2016/10/24~2016/10/30

| 建屋名                              | CHNo. | 測定場所         | (単位 Bq/cm³) |         |         |         |         |         |         |        |         |         | 週平均 |
|----------------------------------|-------|--------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-----|
|                                  |       |              | 月           | 火       | 水       | 木       | 金       | 土       | 日       | 最大濃度   |         |         |     |
|                                  |       |              | 24日         | 25日     | 26日     | 27日     | 28日     | 29日     | 30日     | 日      | 濃度      |         |     |
| R<br>/<br>B                      | 1     | 燃料プール北東側     | 3.39E-8     | 3.43E-8 | 7.06E-8 | 8.28E-8 | 4.10E-8 | 2.11E-8 | 3.68E-8 | 27日(木) | 8.28E-8 | 4.58E-8 |     |
|                                  | 2     | CUWスラッジポンプ   | 1.68E-8     | 9.79E-9 | 1.03E-8 | 1.57E-8 | 7.40E-9 | 1.22E-8 | 2.80E-9 | 24日(月) | 1.68E-8 | 1.07E-8 |     |
|                                  | 3     | CUW熱交換器室     | 1.95E-8     | 1.64E-8 | 2.20E-8 | 3.20E-8 | 1.87E-8 | 2.03E-8 | 3.40E-8 | 30日(日) | 3.40E-8 | 2.33E-8 |     |
|                                  | 4     | CUWポンプ(Ｂ)室   | 1.33E-8     | 8.03E-9 | 1.35E-8 | 1.89E-8 | 2.37E-8 | 1.89E-8 | 2.26E-8 | 28日(金) | 2.37E-8 | 1.70E-8 |     |
|                                  | 5     | CUWポンプ(Ａ)室   | 8.04E-9     | 7.98E-9 | 3.61E-9 | 2.31E-8 | 1.96E-8 | 1.43E-8 | 1.55E-8 | 27日(木) | 2.31E-8 | 1.32E-8 |     |
|                                  | 6     | MSIV室        | 7.80E-8     | 1.09E-7 | 1.43E-7 | 1.39E-7 | 1.21E-7 | 1.11E-7 | 1.13E-7 | 26日(水) | 1.43E-7 | 1.16E-7 |     |
|                                  | 7     | HPCI室        |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 8     | RCC室         |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 9     | CRDユニット北側    | 1.84E-8     | 1.69E-8 | 2.48E-8 | 2.87E-8 | 3.15E-8 | 1.82E-8 | 1.30E-8 | 28日(金) | 3.15E-8 | 2.16E-8 |     |
|                                  | 10    | CRDユニット南側    | 2.94E-8     | 3.02E-8 | 3.56E-8 | 4.18E-8 | 2.88E-8 | 1.74E-8 | 3.18E-8 | 27日(木) | 4.18E-8 | 3.07E-8 |     |
|                                  | 11    | トラスエリア北側     | 1.46E-8     | 3.78E-8 | 6.43E-8 | 2.70E-8 | 1.58E-8 | 2.83E-8 | 1.02E-8 | 26日(水) | 6.43E-8 | 2.83E-8 |     |
|                                  | 12    | (予備)         |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
| T<br>/<br>B                      | 1     | SJAE室        |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 2     | 1階ヒータエリア南側   |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 3     | 1階ヒータエリア北側   |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 4     | 1階湿分分離器北側    |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 5     | リコンバイナー室     |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 6     | 地下ヒータエリア南側   |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 7     | 地下ヒータエリア北側   |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 8     | 地下湿分分離器北側    |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 9     | OG予冷器室・SPラック |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 10    | TDRFP室       |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 11    | 空調機室         |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 12    | (予備)         |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
| T<br>/<br>B<br>・<br>RW<br>/<br>B | 1     | オペフロ東側       |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 2     | オペフロ西側       |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 3     | 1階廊下北側       |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 4     | 復水脱塩制御盤前     |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 5     | 復水脱塩塔前       |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 6     | 復水脱塩再生室      |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 7     | 地下廊下北側       |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 8     | LPCPEリア      |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 9     | RW制御室        |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 10    | RW固化処理エリア    |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 11    | RWポンプエリア     |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |
|                                  | 12    | RWホッパー室      |             |         |         |         |         |         |         |        |         |         |     |

(変動原因等)

No.18 5号機 連続式ダスト平均濃度記録 (週報)

出力日 2016/11/02 09:07

印刷対象週 2016/10/31~2016/11/06

|                                      |       |                |         | (単位 Bq/cm³) |     |     |     |     |     |        |         |         |
|--------------------------------------|-------|----------------|---------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---------|---------|
| 建屋名                                  | CHNo. | 測定場所           | 月       | 火           | 水   | 木   | 金   | 土   | 日   | 最大濃度   |         | 週平均     |
|                                      |       |                | 31日     | 01日         | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 | 06日 | 日      | 濃度      |         |
| R<br>/<br>B                          | 1     | 燃料プール北東側       | 5.09E-8 | 7.54E-8     |     |     |     |     |     | 01日(火) | 7.54E-8 | 6.32E-8 |
|                                      | 2     | C UWスラッジポンプ    | 1.33E-8 | 7.32E-9     |     |     |     |     |     | 31日(月) | 1.33E-8 | 1.03E-8 |
|                                      | 3     | C UW熱交換器室      | 2.08E-8 | 2.64E-8     |     |     |     |     |     | 01日(火) | 2.64E-8 | 2.36E-8 |
|                                      | 4     | C UWポンプ(B)室    | 9.30E-9 | 2.58E-8     |     |     |     |     |     | 01日(火) | 2.58E-8 | 1.76E-8 |
|                                      | 5     | C UWポンプ(A)室    | 2.41E-8 | 8.25E-9     |     |     |     |     |     | 31日(月) | 2.41E-8 | 1.62E-8 |
|                                      | 6     | M S I V室       | 1.06E-7 | 1.17E-7     |     |     |     |     |     | 01日(火) | 1.17E-7 | 1.12E-7 |
|                                      | 7     | H P C I室       |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 8     | R C I C室       |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 9     | CRDユニット北側      | 1.97E-8 | 3.19E-8     |     |     |     |     |     | 01日(火) | 3.19E-8 | 2.58E-8 |
|                                      | 10    | CRDユニット南側      | 4.18E-8 | 4.36E-8     |     |     |     |     |     | 01日(火) | 4.36E-8 | 4.27E-8 |
|                                      | 11    | トーラスエリア北側      | 3.27E-8 | 1.75E-8     |     |     |     |     |     | 31日(月) | 3.27E-8 | 2.51E-8 |
|                                      | 12    | (予備)           |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
| T<br>/<br>B                          | 1     | S J A E室       |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 2     | 1階ヒータエリア南側     |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 3     | 1階ヒータエリア北側     |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 4     | 1階湿分分離器北側      |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 5     | リコンバイナー室       |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 6     | 地下ヒータエリア南側     |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 7     | 地下ヒータエリア北側     |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 8     | 地下湿分分離器北側      |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 9     | O G予冷器室・S Pラック |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 10    | T D R F P室     |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 11    | 空調機室           |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 12    | (予備)           |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
| T<br>/<br>B<br>・<br>R<br>W<br>/<br>B | 1     | オベフロ東側         |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 2     | オベフロ西側         |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 3     | 1階廊下北側         |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 4     | 復水脱塩制御盤前       |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 5     | 復水脱塩塔前         |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 6     | 復水脱塩再生室        |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 7     | 地下廊下北側         |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 8     | L P C Pエリア     |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 9     | R W制御室         |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 10    | R W固化処理エリア     |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 11    | R Wポンプエリア      |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |
|                                      | 12    | R Wホッパー室       |         |             |     |     |     |     |     |        |         |         |

(変動原因等)

6号機 連続式ダスト平均濃度記録 (週報)

出力日 2016/10/03 10:24

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 印刷対象週 | 2016/09/26~2016/10/02 |
|-------|-----------------------|

(単位 Bq/cm<sup>2</sup>)

| 建屋名      | CHNo. | 測定場所           | 月       | 火       | 水       | 木       | 金       | 土       | 日       | 最大濃度   |         | 週平均     |
|----------|-------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
|          |       |                | 26日     | 27日     | 28日     | 29日     | 30日     | 01日     | 02日     | 日      | 濃度      |         |
| R/B      | 1     | MSIV外側室        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 2     | CUW再循環ポンプ室A・B  |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 3     | CUW熱交換器室       |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 4     | CUW保持ポンプ室A・B   |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 5     | CUW BWタンク室     |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 6     | B2F 北東階段       |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 7     | B2F RCICポンプエリア |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 8     | B1F 東階段        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 9     | 1階東R/B入口       |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 10    | 2階北西階段         |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 11    | TIP前           |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 12    | 4階北西階段         |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
| R/B・RW/B | 1     | CRDユニット北側      | 2.38E-7 | 2.23E-7 | 2.58E-7 | 2.06E-7 | 1.17E-7 | 1.84E-7 | 2.23E-7 | 28日(水) | 2.58E-7 | 2.07E-7 |
|          | 2     | CRDユニット南側      | 2.48E-7 | 2.79E-7 | 3.50E-7 | 2.08E-7 | 1.39E-7 | 1.72E-7 | 2.65E-7 | 28日(水) | 3.50E-7 | 2.37E-7 |
|          | 3     | 4階エレベータ前       | 3.00E-7 | 2.24E-7 | 2.85E-7 | 2.44E-7 | 1.37E-7 | 1.67E-7 | 2.62E-7 | 26日(月) | 3.00E-7 | 2.31E-7 |
|          | 4     | 5階北側通路         | 2.55E-7 | 2.56E-7 | 3.29E-7 | 2.21E-7 | 1.44E-7 | 1.99E-7 | 2.82E-7 | 28日(水) | 3.29E-7 | 2.41E-7 |
|          | 5     | 6階燃料プール東側      | 3.30E-7 | 2.21E-7 | 3.60E-7 | 1.93E-7 | 1.70E-7 | 2.24E-7 | 2.74E-7 | 28日(水) | 3.60E-7 | 2.53E-7 |
|          | 6     | RW/B B2F排気ファン室 |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 7     | RW/B B1F排気ファン室 |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 8     | RW/B B2F南階段前   |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 9     | RW/B B2F東通路中央  |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 10    | RW/B B1F南階段前   |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 11    | RW/B B1F東通路中央  |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 12    | CH/B OGSPラック前  |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
| T/B      | 1     | オベフロ東側         |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 2     | オベフロ西側         |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 3     | 給水ポンプ室A・B      |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 4     | T/B 排気ファン室     |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 5     | R/B 排気ファン室     |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 6     | SJAE室          |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 7     | OGリコンバイナーA・B   |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 8     | OGコンデンサーA・B    |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 9     | コンデミ再生塔室前      |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 10    | コンデミパネル前       |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 11    | T/B 地下廊下中央     |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 12    | HTドレンポンプ室前     |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
| T/B・RW/B | 1     | T/B 大物搬入口      |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 2     | OGコンデンサー室前     |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 3     | T/B 1階廊下中央     |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 4     | 地下給水加熱器南側      |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 5     | 地下給水加熱器中央      |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 6     | 1階給水加熱器中央      |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 7     | 湿分分離器(B)東側     |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 8     | 湿分分離器(A)南側     |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 9     | RW/B 1階階段前     |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 10    | RW/B CTRLパネル室  |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 11    | RW/B 2階階段前     |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|          | 12    | RW/B 3階TF A・B  |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |

(変動原因等)





## 6号機 連続式ダスト平均濃度記録 (週報)

出力日 2016/10/17 09:08

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 印刷対象週 | 2016/10/10~2016/10/16 |
|-------|-----------------------|

[illegible]

## 6号機 連続式ダスト平均濃度記録 (週報)

出力日 2016/10/24 10:13

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 印刷対象週 | 2016/10/17~2016/10/23 |
|-------|-----------------------|

| 建屋名                              | CHNo. | 測定場所                | 月       | 火       | 水       | 木       | 金       | 土       | 日       | 最大濃度   |         | 週平均     |
|----------------------------------|-------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
|                                  |       |                     | 17日     | 18日     | 19日     | 20日     | 21日     | 22日     | 23日     | 日      | 濃度      |         |
| R<br>/<br>B                      | 1     | MSIV外側室             |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 2     | C UW再循環ポンプ室A・B      |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 3     | C UW熱交換器室           |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 4     | C UW保持ポンプ室A・B       |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 5     | C UW BWタンク室         |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 6     | B 2 F 北東階段          |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 7     | B 2 F R C I Cポンプエリア |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 8     | B 1 F 東階段           |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 9     | 1階東R/B入口            |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 10    | 2階北西階段              |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 11    | T I P前              |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 12    | 4階北西階段              |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
| R<br>/<br>B<br>・<br>RW<br>/<br>B | 1     | CRDユニット北側           | 1.00E-7 | 1.12E-7 | 1.28E-7 | 1.40E-7 | 7.72E-8 | 8.67E-8 | 8.11E-8 | 20日(木) | 1.40E-7 | 1.04E-7 |
|                                  | 2     | CRDユニット南側           | 1.37E-7 | 1.25E-7 | 1.24E-7 | 1.40E-7 | 1.07E-7 | 1.19E-7 | 1.04E-7 | 20日(木) | 1.40E-7 | 1.22E-7 |
|                                  | 3     | 4階エレベータ前            | 1.24E-7 | 1.25E-7 | 1.38E-7 | 1.52E-7 | 1.18E-7 | 1.03E-7 | 1.08E-7 | 20日(木) | 1.52E-7 | 1.24E-7 |
|                                  | 4     | 5階北側通路              | 1.21E-7 | 1.38E-7 | 1.49E-7 | 1.58E-7 | 1.19E-7 | 1.26E-7 | 1.03E-7 | 20日(木) | 1.58E-7 | 1.31E-7 |
|                                  | 5     | 6階燃料プール東側           | 1.10E-7 | 1.24E-7 | 1.50E-7 | 1.65E-7 | 1.29E-7 | 1.14E-7 | 8.83E-8 | 20日(木) | 1.65E-7 | 1.26E-7 |
|                                  | 6     | RW/B B 2 F排気ファン室    |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 7     | RW/B B 1 F排気ファン室    |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 8     | RW/B B 2 F南階段前      |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 9     | RW/B B 2 F東通路中央     |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 10    | RW/B B 1 F南階段前      |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 11    | RW/B B 1 F東通路中央     |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 12    | CH/B OGSPラック前       |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
| T<br>/<br>B                      | 1     | オペフロ東側              |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 2     | オペフロ西側              |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 3     | 給水ポンプ室A・B           |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 4     | T/B 排気ファン室          |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 5     | R/B 排気ファン室          |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 6     | S J A E室            |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 7     | O GリコンバイナーA・B       |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 8     | O GコンデンサーA・B        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 9     | コンデミ再生塔室前           |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 10    | コンデミパネル前            |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 11    | T/B 地下廊下中央          |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 12    | H Tドレンポンプ室前         |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
| T<br>/<br>B<br>・<br>RW<br>/<br>B | 1     | T/B 大物搬入口           |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 2     | O Gコンデンサー室前         |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 3     | T/B 1階廊下中央          |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 4     | 地下給水加熱器南側           |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 5     | 地下給水加熱器中央           |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 6     | 1階給水加熱器中央           |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 7     | 湿分分離器(B)東側          |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 8     | 湿分分離器(A)南側          |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 9     | RW/B 1階階段前          |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 10    | RW/B C T R Lパネル室    |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 11    | RW/B 2階階段前          |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
|                                  | 12    | RW/B 3階T F A・B      |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |
| (変動原因等)                          |       |                     |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |

# No.19 6号機 連続式ダスト平均濃度記録 (週報)

出力日 2016/10/31 10:21

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 印刷対象週 | 2016/10/24~2016/10/30 |
|-------|-----------------------|

| 建屋名                              | CHNo. | 測定場所           |         |         |         |         |         |         |         | (単位 Bq/cm³) |         | 最大濃度<br>日 濃度 | 週平均 |
|----------------------------------|-------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|--------------|-----|
|                                  |       |                | 月       | 火       | 水       | 木       | 金       | 土       | 日       |             |         |              |     |
|                                  |       |                | 24日     | 25日     | 26日     | 27日     | 28日     | 29日     | 30日     |             |         |              |     |
| R<br>/<br>B                      | 1     | MSIV外側室        |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 2     | CUW再循環ポンプ室A・B  |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 3     | CUW熱交換器室       |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 4     | CUW保持ポンプ室A・B   |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 5     | CUW BWタンク室     |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 6     | B2F 北東階段       |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 7     | B2F RCICポンプエリア |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 8     | B1F 東階段        |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 9     | 1階東R/B入口       |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 10    | 2階北西階段         |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 11    | TIP前           |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 12    | 4階北西階段         |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
| R<br>/<br>B<br>・<br>RW<br>/<br>B | 1     | CRDユニット北側      | 7.04E-8 | 9.36E-8 | 1.19E-7 | 9.67E-8 | 9.34E-8 | 7.02E-8 | 1.09E-7 | 26日(水)      | 1.19E-7 | 9.32E-8      |     |
|                                  | 2     | CRDユニット南側      | 7.69E-8 | 1.14E-7 | 1.19E-7 | 1.07E-7 | 7.17E-8 | 8.93E-8 | 1.30E-7 | 30日(日)      | 1.30E-7 | 1.01E-7      |     |
|                                  | 3     | 4階エレベータ前       | 9.50E-8 | 9.29E-8 | 1.20E-7 | 1.27E-7 | 1.02E-7 | 7.15E-8 | 1.02E-7 | 27日(木)      | 1.27E-7 | 1.01E-7      |     |
|                                  | 4     | 5階北側通路         | 7.84E-8 | 9.79E-8 | 1.37E-7 | 1.25E-7 | 8.84E-8 | 7.61E-8 | 1.14E-7 | 26日(水)      | 1.37E-7 | 1.02E-7      |     |
|                                  | 5     | 6階燃料プール東側      | 6.97E-8 | 9.00E-8 | 1.23E-7 | 1.20E-7 | 9.57E-8 | 8.19E-8 | 1.12E-7 | 26日(水)      | 1.23E-7 | 9.89E-8      |     |
|                                  | 6     | RW/B B2F排気ファン室 |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 7     | RW/B B1F排気ファン室 |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 8     | RW/B B2F南階段前   |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 9     | RW/B B2F東通路中央  |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 10    | RW/B B1F南階段前   |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 11    | RW/B B1F東通路中央  |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 12    | CH/B OGSPラック前  |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
| T<br>/<br>B                      | 1     | オペフロ東側         |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 2     | オペフロ西側         |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 3     | 給水ポンプ室A・B      |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 4     | T/B 排気ファン室     |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 5     | R/B 排気ファン室     |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 6     | SJAE室          |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 7     | OGリコンバイナーA・B   |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 8     | OGコンデンサーA・B    |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 9     | コンデミ再生塔室前      |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 10    | コンデミパネル前       |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 11    | T/B 地下廊下中央     |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 12    | HTドレンポンプ室前     |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
| T<br>/<br>B<br>・<br>RW<br>/<br>B | 1     | T/B 大物搬入口      |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 2     | OGコンデンサー室前     |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 3     | T/B 1階廊下中央     |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 4     | 地下給水加熱器南側      |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 5     | 地下給水加熱器中央      |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 6     | 1階給水加熱器中央      |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 7     | 湿分分離器(B)東側     |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 8     | 湿分分離器(A)南側     |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 9     | RW/B 1階階段前     |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 10    | RW/B CTRLパネル室  |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 11    | RW/B 2階階段前     |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |
|                                  | 12    | RW/B 3階TF A・B  |         |         |         |         |         |         |         |             |         |              |     |

(変動原因等)

6号機 連続式ダスト平均濃度記録 (週報)

出力日 2016/11/02 09:08

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 印刷対象週 | 2016/10/31~2016/11/06 |
|-------|-----------------------|

| 建屋名                              | CHNo. | 測定場所           | 月       | 火       | 水   | 木   | 金   | 土   | 日   | (単位 Bq/cm <sup>2</sup> )<br>最大濃度 |         | 週平均     |
|----------------------------------|-------|----------------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|---------|---------|
|                                  |       |                | 31日     | 01日     | 02日 | 03日 | 04日 | 05日 | 06日 | 日                                | 濃度      |         |
| R<br>/<br>B                      | 1     | MSIV外側室        |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 2     | C UW再循環ポンプ室A・B |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 3     | C UW熱交換器室      |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 4     | C UW保持ポンプ室A・B  |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 5     | C UW BWタンク室    |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 6     | B2F 北東階段       |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 7     | B2F RCICポンプエリア |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 8     | B1F 東階段        |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 9     | 1階東R/B入口       |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 10    | 2階北西階段         |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 11    | TIP前           |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 12    | 4階北西階段         |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
| R<br>/<br>B<br>・<br>RW<br>/<br>B | 1     | CRDユニット北側      | 9.49E-8 | 7.73E-8 |     |     |     |     |     | 31日(月)                           | 9.49E-8 | 8.61E-8 |
|                                  | 2     | CRDユニット南側      | 1.18E-7 | 8.97E-8 |     |     |     |     |     | 31日(月)                           | 1.18E-7 | 1.04E-7 |
|                                  | 3     | 4階エレベータ前       | 9.02E-8 | 1.16E-7 |     |     |     |     |     | 01日(火)                           | 1.16E-7 | 1.03E-7 |
|                                  | 4     | 5階北側通路         | 1.06E-7 | 9.89E-8 |     |     |     |     |     | 31日(月)                           | 1.06E-7 | 1.02E-7 |
|                                  | 5     | 6階燃料プール東側      | 9.38E-8 | 9.55E-8 |     |     |     |     |     | 01日(火)                           | 9.55E-8 | 9.47E-8 |
|                                  | 6     | RW/B B2F排気ファン室 |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 7     | RW/B B1F排気ファン室 |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 8     | RW/B B2F南階段前   |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 9     | RW/B B2F東通路中央  |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 10    | RW/B B1F南階段前   |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 11    | RW/B B1F東通路中央  |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 12    | CH/B OGSPラック前  |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
| T<br>/<br>B                      | 1     | オペフロ東側         |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 2     | オペフロ西側         |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 3     | 給水ポンプ室A・B      |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 4     | T/B 排気ファン室     |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 5     | R/B 排気ファン室     |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 6     | SJAE室          |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 7     | OGリコンバイナーA・B   |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 8     | OGコンデンサーA・B    |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 9     | コンデミ再生塔室前      |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 10    | コンデミパネル前       |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 11    | T/B 地下廊下中央     |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 12    | HTドレンポンプ室前     |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
| T<br>/<br>B<br>・<br>RW<br>/<br>B | 1     | T/B 大物搬入口      |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 2     | OGコンデンサー室前     |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 3     | T/B 1階廊下中央     |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 4     | 地下給水加熱器南側      |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 5     | 地下給水加熱器中央      |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 6     | 1階給水加熱器中央      |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 7     | 湿分離器(B)東側      |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 8     | 湿分離器(A)南側      |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 9     | RW/B 1階階段前     |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 10    | RW/B CTRLパネル室  |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 11    | RW/B 2階階段前     |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
|                                  | 12    | RW/B 3階TF A・B  |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |
| (変動原因等)                          |       |                |         |         |     |     |     |     |     |                                  |         |         |

## No.19 6号機 連続式ダスト現場表示濃度記録(週報)

| 建屋名                                  | CHNo. | 測定場所           | 月        | 火        | 水        | 木        | 金        | 最大濃度     | 週平均      |
|--------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                      |       |                | 10月3日    | 10月4日    | 10月5日    | 10月6日    | 10月7日    |          |          |
| R<br>/<br>B                          | 1     | MSIV外側室        | <2.45E-6 | <2.12E-6 | <2.05E-6 | <1.84E-6 | <1.87E-6 | <2.45E-6 | <2.07E-6 |
|                                      | 2     | CUW再循環ポンプ室A・B  | <2.04E-6 | <1.89E-6 | <1.77E-6 | <1.62E-6 | <1.61E-6 | <2.04E-6 | <1.79E-6 |
|                                      | 3     | CUW熱交換器室       | <2.03E-6 | <1.73E-6 | <1.65E-6 | <1.59E-6 | <1.54E-6 | <2.03E-6 | <1.71E-6 |
|                                      | 4     | CUW保持ポンプ室A・B   | <2.18E-6 | <1.85E-6 | <1.74E-6 | <1.69E-6 | <1.60E-6 | <2.18E-6 | <1.81E-6 |
|                                      | 5     | CUWBWタンク室      | <1.98E-6 | <1.85E-6 | <1.73E-6 | <1.57E-6 | <1.50E-6 | <1.98E-6 | <1.73E-6 |
|                                      | 6     | B2F北東階段        | <3.27E-6 | <2.17E-6 | <2.56E-6 | <2.03E-6 | <2.10E-6 | <3.27E-6 | <2.43E-6 |
|                                      | 7     | B2FRGICポンプエリア* | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 8     | B1F東階段         | <3.97E-6 | <3.29E-6 | <2.77E-6 | <2.61E-6 | <2.02E-6 | <3.97E-6 | <2.93E-6 |
|                                      | 9     | 1階東R/B入口       | <2.85E-6 | 4.93E-6  | <2.15E-6 | <2.44E-6 | <1.76E-6 | 4.93E-6  | 4.93E-6  |
|                                      | 10    | 2階北西階段         | <2.05E-6 | <1.85E-6 | <1.81E-6 | <1.64E-6 | <1.61E-6 | <2.05E-6 | <1.79E-6 |
|                                      | 11    | TIP前           | <2.15E-6 | <1.91E-6 | <1.87E-6 | <1.72E-6 | <1.59E-6 | <2.15E-6 | <1.85E-6 |
|                                      | 12    | 4階北西階段         | <1.91E-6 | <1.70E-6 | <1.65E-6 | <1.51E-6 | <1.49E-6 | <1.91E-6 | <1.65E-6 |
| R<br>/<br>B<br>・<br>R<br>W<br>/<br>B | 1     | CRDユニット北側      | <1.95E-6 | <1.74E-6 | <1.65E-6 | <1.63E-6 | <1.55E-6 | <1.95E-6 | <1.70E-6 |
|                                      | 2     | CRDユニット南側      | <1.99E-6 | <1.81E-6 | <1.72E-6 | <1.66E-6 | <1.55E-6 | <1.99E-6 | <1.75E-6 |
|                                      | 3     | 4階エレベータ前       | <1.94E-6 | <1.83E-6 | <1.79E-6 | <1.64E-6 | <1.55E-6 | <1.94E-6 | <1.75E-6 |
|                                      | 4     | 5階北側通路         | <2.14E-6 | <1.89E-6 | <1.84E-6 | <1.78E-6 | <1.65E-6 | <2.14E-6 | <1.86E-6 |
|                                      | 5     | 6階燃料プール東側      | <2.42E-6 | <1.83E-6 | <1.78E-6 | <1.61E-6 | <1.64E-6 | <2.42E-6 | <1.86E-6 |
|                                      | 6     | RW/BB2F排気ファン室* | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 7     | RW/BB1F排気ファン室* | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 8     | RW/BB2F南階段前*   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 9     | RW/BB2F東通路*    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 10    | RW/BB1F南階段前*   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 11    | RW/BB1F東通路中央*  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 12    | OGSPラック前*      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| T<br>/<br>B                          | 1     | オペフロ東側*        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 2     | オペフロ西側*        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 3     | 給水ポンプ室A・B*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 4     | T/B排気ファン室*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 5     | R/B排気ファン室*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 6     | SJAE室*         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 7     | OGリコンバイナーA・B*  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 8     | OGコンデンサーA・B*   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 9     | コンデミ再生塔室前*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 10    | コンデミパネル前*      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 11    | T/B地下廊下中央*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 12    | HTDレンポンプ室前*    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| T<br>/<br>B<br>・<br>R<br>W<br>/<br>B | 1     | T/B大物搬入口*      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 2     | OGコンデンサー室前*    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 3     | T/B1階廊下中央*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 4     | 地下給水加熱器南側*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 5     | 地下給水加熱器中央*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 6     | 1階給水加熱器中央*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 7     | 湿分分離器(B)東側*    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 8     | 湿分分離器(A)南側*    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 9     | RW/B1階階段前*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 10    | RW/BCTRLパネル前*  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 11    | RW/B2階階段前*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 12    | RW/B3階TF A・B*  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |

\*: 停止中

## No.19 6号機 連続式ダスト現場表示濃度記録(週報)

| 建屋名                                  | CHNo. | 測定場所           | 月        | 火        | 水        | 木        | 金        | 最大濃度     | 週平均      |
|--------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                      |       |                | 10月10日   | 10月11日   | 10月12日   | 10月13日   | 10月14日   |          |          |
| R<br>/<br>B                          | 1     | MSIV外側室        | <1.88E-6 | <1.87E-6 | <2.11E-6 | <1.76E-6 | <1.69E-6 | <2.11E-6 | <1.86E-6 |
|                                      | 2     | CUW再循環ポンプ室A・B  | <1.53E-6 | <1.51E-6 | <1.60E-6 | <1.42E-6 | <1.39E-6 | <1.60E-6 | <1.49E-6 |
|                                      | 3     | CUW熱交換器室       | <1.47E-6 | <1.50E-6 | <1.55E-6 | <1.38E-6 | <1.29E-6 | <1.55E-6 | <1.44E-6 |
|                                      | 4     | CUW保持ポンプ室A・B   | <1.52E-6 | <1.53E-6 | <1.66E-6 | <1.39E-6 | <1.39E-6 | <1.66E-6 | <1.50E-6 |
|                                      | 5     | CUWBWタンク室      | <1.50E-6 | <1.54E-6 | <1.59E-6 | <1.33E-6 | <1.36E-6 | <1.59E-6 | <1.46E-6 |
|                                      | 6     | B2F北東階段        | <1.98E-6 | <1.94E-6 | <2.16E-6 | <1.78E-6 | <1.79E-6 | <2.16E-6 | <1.93E-6 |
|                                      | 7     | B2FRCICポンプエリア* | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 8     | B1F東階段         | <1.84E-6 | <1.78E-6 | <1.95E-6 | <1.60E-6 | <1.58E-6 | <1.95E-6 | <1.75E-6 |
|                                      | 9     | 1階東R/B入口       | <1.76E-6 | <1.73E-6 | <1.89E-6 | <1.63E-6 | <1.63E-6 | <1.89E-6 | <1.73E-6 |
|                                      | 10    | 2階北西階段         | <1.52E-6 | <1.53E-6 | <1.57E-6 | <1.38E-6 | <1.38E-6 | <1.57E-6 | <1.48E-6 |
|                                      | 11    | TIP前           | <1.57E-6 | <1.57E-6 | <1.69E-6 | <1.46E-6 | <1.35E-6 | <1.69E-6 | <1.53E-6 |
|                                      | 12    | 4階北西階段         | <1.43E-6 | <1.41E-6 | <1.48E-6 | <1.28E-6 | <1.28E-6 | <1.48E-6 | <1.38E-6 |
| R<br>/<br>B<br>・<br>R<br>W<br>/<br>B | 1     | CRDユニット北側      | <1.44E-6 | <1.52E-6 | <1.54E-6 | <1.35E-6 | <1.30E-6 | <1.54E-6 | <1.43E-6 |
|                                      | 2     | CRDユニット南側      | <1.48E-6 | <1.51E-6 | <1.60E-6 | <1.37E-6 | <1.38E-6 | <1.60E-6 | <1.47E-6 |
|                                      | 3     | 4階エレベータ前       | <1.51E-6 | <1.57E-6 | <1.59E-6 | <1.38E-6 | <1.33E-6 | <1.59E-6 | <1.48E-6 |
|                                      | 4     | 5階北側通路         | <1.63E-6 | <1.62E-6 | <1.67E-6 | <1.44E-6 | <1.44E-6 | <1.67E-6 | <1.56E-6 |
|                                      | 5     | 6階燃料プール東側      | <1.59E-6 | <1.59E-6 | <1.70E-6 | <1.43E-6 | <1.41E-6 | <1.70E-6 | <1.54E-6 |
|                                      | 6     | RW/BB2F排気ファン室* | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 7     | RW/BB1F排気ファン室* | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 8     | RW/BB2F南階段前*   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 9     | RW/BB2F東通路*    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 10    | RW/BB1F南階段前*   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 11    | RW/BB1F東通路中央*  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 12    | OGSPラック前*      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| T<br>/<br>B                          | 1     | オペフロ東側*        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 2     | オペフロ西側*        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 3     | 給水ポンプ室A・B*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 4     | T/B排気ファン室*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 5     | R/B排気ファン室*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 6     | SJAE室*         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 7     | OGリコンバイナーA・B*  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 8     | OGコンデンサーA・B*   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 9     | コンデミ再生塔室前*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 10    | コンデミパネル前*      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 11    | T/B地下廊下中央*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 12    | HTDレンポンプ室前*    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| T<br>/<br>B<br>・<br>R<br>W<br>/<br>B | 1     | T/B大物搬入口*      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 2     | OGコンデンサー室前*    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 3     | T/B1階廊下中央*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 4     | 地下給水加熱器南側*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 5     | 地下給水加熱器中央*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 6     | 1階給水加熱器中央*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 7     | 湿分分離器(B)東側*    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 8     | 湿分分離器(A)南側*    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 9     | RW/B1階階段前*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 10    | RW/BCTRLパネル前*  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 11    | RW/B2階階段前*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 12    | RW/B3階TF A・B*  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |

\*: 停止中



# No.19 6号機 連続式ダスト現場表示濃度記録(週報)

| 建屋名                                  | CHNo. | 測定場所            | 月        | 火        | 水        | 木        | 金        | 最大濃度     | 週平均      |
|--------------------------------------|-------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                      |       |                 | 10月17日   | 10月18日   | 10月19日   | 10月20日   | 10月21日   |          |          |
| R<br>/<br>B                          | 1     | MSIV外側室         | <1.91E-6 | <1.68E-6 | <1.82E-6 | <2.14E-6 | <1.85E-6 | <2.14E-6 | <1.88E-6 |
|                                      | 2     | CUW再循環ポンプ室A・B   | <1.46E-6 | <1.40E-6 | <1.52E-6 | <1.59E-6 | <1.48E-6 | <1.59E-6 | <1.49E-6 |
|                                      | 3     | CUW熱交換器室        | <1.43E-6 | <1.38E-6 | <1.42E-6 | <1.55E-6 | <1.39E-6 | <1.55E-6 | <1.43E-6 |
|                                      | 4     | CUW保持ポンプ室A・B    | <1.50E-6 | <1.42E-6 | <1.55E-6 | <1.65E-6 | <1.49E-6 | <1.65E-6 | <1.52E-6 |
|                                      | 5     | CUWBWタンク室       | <1.45E-6 | <1.41E-6 | <1.43E-6 | <1.58E-6 | <1.41E-6 | <1.58E-6 | <1.46E-6 |
|                                      | 6     | B2F北東階段         | <2.36E-6 | <2.05E-6 | <2.35E-6 | <2.53E-6 | <1.95E-6 | <2.53E-6 | <2.25E-6 |
|                                      | 7     | B2FRCICポンプエリア * | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 8     | B1F東階段          | <2.73E-6 | <2.27E-6 | <2.42E-6 | <2.72E-6 | <1.75E-6 | <2.73E-6 | <2.38E-6 |
|                                      | 9     | 1階東R/B入口        | <1.81E-6 | <1.75E-6 | <1.83E-6 | <2.00E-6 | <1.68E-6 | <2.00E-6 | <1.81E-6 |
|                                      | 10    | 2階北西階段          | <1.53E-6 | <1.40E-6 | <1.50E-6 | <1.60E-6 | <1.42E-6 | <1.60E-6 | <1.49E-6 |
|                                      | 11    | TIP前            | <1.59E-6 | <1.49E-6 | <1.58E-6 | <1.71E-6 | <1.51E-6 | <1.71E-6 | <1.58E-6 |
|                                      | 12    | 4階北西階段          | <1.37E-6 | <1.32E-6 | <1.34E-6 | <1.44E-6 | <1.36E-6 | <1.44E-6 | <1.37E-6 |
| R<br>/<br>B<br>・<br>R<br>W<br>/<br>B | 1     | CRDユニット北側       | <1.40E-6 | <1.32E-6 | <1.40E-6 | <1.49E-6 | <1.39E-6 | <1.49E-6 | <1.40E-6 |
|                                      | 2     | CRDユニット南側       | <1.47E-6 | <1.43E-6 | <1.45E-6 | <1.58E-6 | <1.47E-6 | <1.58E-6 | <1.48E-6 |
|                                      | 3     | 4階エレベータ前        | <1.45E-6 | <1.37E-6 | <1.46E-6 | <1.56E-6 | <1.40E-6 | <1.56E-6 | <1.45E-6 |
|                                      | 4     | 5階北側通路          | <1.56E-6 | <1.49E-6 | <1.53E-6 | <1.67E-6 | <1.52E-6 | <1.67E-6 | <1.55E-6 |
|                                      | 5     | 6階燃料プール東側       | <1.56E-6 | <1.46E-6 | <1.59E-6 | <1.73E-6 | <1.52E-6 | <1.73E-6 | <1.57E-6 |
|                                      | 6     | RW/BB2F排気ファン室 * | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 7     | RW/BB1F排気ファン室 * | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 8     | RW/BB2F南階段前 *   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 9     | RW/BB2F東通路 *    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 10    | RW/BB1F南階段前 *   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 11    | RW/BB1F東通路中央 *  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 12    | OGSPラック前 *      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| T<br>/<br>B                          | 1     | オペフロ東側 *        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 2     | オペフロ西側 *        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 3     | 給水ポンプ室A・B *     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 4     | T/B排気ファン室 *     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 5     | R/B排気ファン室 *     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 6     | SJAE室 *         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 7     | OGリコンバイナーA・B *  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 8     | OGコンデンサーA・B *   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 9     | コンデミ再生塔室前 *     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 10    | コンデミパネル前 *      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 11    | T/B地下廊下中央 *     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 12    | HTDレンポンプ室前 *    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| T<br>/<br>B<br>・<br>R<br>W<br>/<br>B | 1     | T/B大物搬入口 *      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 2     | OGコンデンサー室前 *    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 3     | T/B1階廊下中央 *     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 4     | 地下給水加熱器南側 *     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 5     | 地下給水加熱器中央 *     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 6     | 1階給水加熱器中央 *     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 7     | 湿分分離器(B)東側 *    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 8     | 湿分分離器(A)南側 *    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 9     | RW/B1階階段前 *     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 10    | RW/BCTRLパネル前 *  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 11    | RW/B2階階段前 *     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 12    | RW/B3階TF A・B *  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |

\*: 停止中

# No.19 6号機 連続式ダスト現場表示濃度記録(週報)

| 建屋名                                  | CHNo. | 測定場所           | 月        | 火        | 水        | 木        | 金        | 最大濃度     | 週平均      |
|--------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                      |       |                | 10月24日   | 10月25日   | 10月26日   | 10月27日   | 10月28日   |          |          |
| R<br>/<br>B                          | 1     | MSIV外側室        | <1.78E-6 | <1.78E-6 | <1.84E-6 | <1.82E-6 | <1.80E-6 | <1.84E-6 | <1.80E-6 |
|                                      | 2     | CUW再循環ポンプ室A・B  | <1.27E-6 | <1.28E-6 | <1.40E-6 | <1.43E-6 | <1.34E-6 | <1.43E-6 | <1.34E-6 |
|                                      | 3     | CUW熱交換器室       | <1.24E-6 | <1.19E-6 | <1.32E-6 | <1.38E-6 | <1.32E-6 | <1.38E-6 | <1.29E-6 |
|                                      | 4     | CUW保持ポンプ室A・B   | <1.33E-6 | <1.29E-6 | <1.41E-6 | <1.42E-6 | <1.37E-6 | <1.42E-6 | <1.36E-6 |
|                                      | 5     | CUWBWタンク室      | <1.29E-6 | <1.17E-6 | <1.38E-6 | <1.36E-6 | <1.31E-6 | <1.38E-6 | <1.30E-6 |
|                                      | 6     | B2F北東階段        | <1.74E-6 | ※        | <1.76E-6 | <2.17E-6 | <1.83E-6 | <2.17E-6 | <1.88E-6 |
|                                      | 7     | B2FRCICポンプエリア* | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 8     | B1F東階段         | <1.55E-6 | <1.79E-6 | <2.14E-6 | <2.12E-6 | <1.61E-6 | <2.14E-6 | <1.84E-6 |
|                                      | 9     | 1階東R/B入口       | <1.61E-6 | <1.58E-6 | <2.48E-6 | <1.68E-6 | <1.63E-6 | <2.48E-6 | <1.80E-6 |
|                                      | 10    | 2階北西階段         | <1.34E-6 | <1.26E-6 | <1.39E-6 | <1.46E-6 | <1.36E-6 | <1.46E-6 | <1.36E-6 |
|                                      | 11    | TIP前           | <1.32E-6 | <1.37E-6 | <1.47E-6 | <1.51E-6 | <1.38E-6 | <1.51E-6 | <1.41E-6 |
|                                      | 12    | 4階北西階段         | <1.19E-6 | <1.16E-6 | <1.28E-6 | <1.32E-6 | <1.24E-6 | <1.32E-6 | <1.24E-6 |
| R<br>/<br>B<br>・<br>R<br>W<br>/<br>B | 1     | CRDユニット北側      | <1.23E-6 | <1.25E-6 | <1.21E-6 | <1.35E-6 | <1.30E-6 | <1.35E-6 | <1.27E-6 |
|                                      | 2     | CRDユニット南側      | <1.30E-6 | <1.34E-6 | <1.21E-6 | <1.38E-6 | <1.33E-6 | <1.38E-6 | <1.31E-6 |
|                                      | 3     | 4階エレベータ前       | <1.23E-6 | <1.26E-6 | 1.33E-6  | <1.33E-6 | <1.32E-6 | 1.33E-6  | 1.33E-6  |
|                                      | 4     | 5階北側通路         | <1.39E-6 | <1.36E-6 | <1.28E-6 | <1.49E-6 | <1.40E-6 | <1.49E-6 | <1.38E-6 |
|                                      | 5     | 6階燃料プール東側      | <1.36E-6 | <1.38E-6 | <1.27E-6 | <1.50E-6 | <1.38E-6 | <1.50E-6 | <1.38E-6 |
|                                      | 6     | RW/BB2F排気ファン室* | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 7     | RW/BB1F排気ファン室* | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 8     | RW/BB2F南階段前*   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 9     | RW/BB2F東通路*    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 10    | RW/BB1F南階段前*   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 11    | RW/BB1F東通路中央*  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 12    | OGSPラック前*      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| T<br>/<br>B                          | 1     | オペフロ東側*        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 2     | オペフロ西側*        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 3     | 給水ポンプ室A・B*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 4     | T/B排気ファン室*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 5     | R/B排気ファン室*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 6     | SJAE室*         | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 7     | OGリコンバイナーA・B*  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 8     | OGコンデンサーA・B*   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 9     | コンデミ再生塔室前*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 10    | コンデミパネル前*      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 11    | T/B地下廊下中央*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 12    | HTDレンポンプ室前*    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| T<br>/<br>B<br>・<br>R<br>W<br>/<br>B | 1     | T/B大物搬入口*      | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 2     | OGコンデンサー室前*    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 3     | T/B1階廊下中央*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 4     | 地下給水加熱器南側*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 5     | 地下給水加熱器中央*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 6     | 1階給水加熱器中央*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 7     | 湿分分離器(B)東側*    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 8     | 湿分分離器(A)南側*    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 9     | RW/B1階階段前*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 10    | RW/BCTRLパネル前*  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 11    | RW/B2階階段前*     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
|                                      | 12    | RW/B3階TF A・B*  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |

\*:停止中

※6号機連続ダストモニタA系 No.6停止中(原因不明)



No.19 6号機 連続式ダスト現場表示濃度記録(週報)

| 建屋名                                  | CHNo. | 測定場所           | 月        | 火     | 水     | 木     | 金     | 最大濃度     | 週平均      |
|--------------------------------------|-------|----------------|----------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|
|                                      |       |                | 10月31日   | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 |          |          |
| R<br>/<br>B                          | 1     | MSIV外側室        | <2.03E-6 |       |       |       |       | <2.03E-6 | <2.03E-6 |
|                                      | 2     | CUW再循環ポンプ室A・B  | <1.37E-6 |       |       |       |       | <1.37E-6 | <1.37E-6 |
|                                      | 3     | CUW熱交換器室       | <1.37E-6 |       |       |       |       | <1.37E-6 | <1.37E-6 |
|                                      | 4     | CUW保持ポンプ室A・B   | <1.43E-6 |       |       |       |       | <1.43E-6 | <1.43E-6 |
|                                      | 5     | CUWBWタンク室      | <1.36E-6 |       |       |       |       | <1.36E-6 | <1.36E-6 |
|                                      | 6     | B2F北東階段        | <2.25E-6 |       |       |       |       | <2.25E-6 | <2.25E-6 |
|                                      | 7     | B2FRCICポンプエリア* | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 8     | B1F東階段         | <1.94E-6 |       |       |       |       | <1.94E-6 | <1.94E-6 |
|                                      | 9     | 1階東R/B入口       | <1.81E-6 |       |       |       |       | <1.81E-6 | <1.81E-6 |
|                                      | 10    | 2階北西階段         | <1.40E-6 |       |       |       |       | <1.40E-6 | <1.40E-6 |
|                                      | 11    | TIP前           | <1.49E-6 |       |       |       |       | <1.49E-6 | <1.49E-6 |
|                                      | 12    | 4階北西階段         | <1.27E-6 |       |       |       |       | <1.27E-6 | <1.27E-6 |
| R<br>/<br>B<br>・<br>R<br>W<br>/<br>B | 1     | CRDユニット北側      | <1.34E-6 |       |       |       |       | <1.34E-6 | <1.34E-6 |
|                                      | 2     | CRDユニット南側      | <1.42E-6 |       |       |       |       | <1.42E-6 | <1.42E-6 |
|                                      | 3     | 4階エレベータ前       | <1.32E-6 |       |       |       |       | <1.32E-6 | <1.32E-6 |
|                                      | 4     | 5階北側通路         | <1.47E-6 |       |       |       |       | <1.47E-6 | <1.47E-6 |
|                                      | 5     | 6階燃料プール東側      | <1.55E-6 |       |       |       |       | <1.55E-6 | <1.55E-6 |
|                                      | 6     | RW/BB2F排気ファン室* | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 7     | RW/BB1F排気ファン室* | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 8     | RW/BB2F南階段前*   | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 9     | RW/BB2F東通路*    | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 10    | RW/BB1F南階段前*   | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 11    | RW/BB1F東通路中央*  | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 12    | OGSPラック前*      | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
| T<br>/<br>B                          | 1     | オペフロ東側*        | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 2     | オペフロ西側*        | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 3     | 給水ポンプ室A・B*     | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 4     | T/B排気ファン室*     | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 5     | R/B排気ファン室*     | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 6     | SJAE室*         | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 7     | OGリコンバイナーA・B*  | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 8     | OGコンデンサーA・B*   | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 9     | コンデミ再生塔室前*     | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 10    | コンデミパネル前*      | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 11    | T/B地下廊下中央*     | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 12    | HTDレンポンプ室前*    | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
| T<br>/<br>B<br>・<br>R<br>W<br>/<br>B | 1     | T/B大物搬入口*      | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 2     | OGコンデンサー室前*    | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 3     | T/B1階廊下中央*     | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 4     | 地下給水加熱器南側*     | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 5     | 地下給水加熱器中央*     | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 6     | 1階給水加熱器中央*     | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 7     | 湿分分離器(B)東側*    | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 8     | 湿分分離器(A)南側*    | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 9     | RW/B1階階段前*     | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 10    | RW/BCTRLパネル前*  | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 11    | RW/B2階階段前*     | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |
|                                      | 12    | RW/B3階TF A・B*  | -        | -     | -     | -     | -     | -        | -        |

\*: 停止中

| 測定区分             | 測定場所                | 測定日               |                     |                     |                     |   |   |
|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|
|                  |                     | H28.10/3～H28.10/7 | H28.10/10～H28.10/14 | H28.10/17～H28.10/21 | H28.10/24～H28.10/28 | — |   |
| 線量当量率<br>(mSv/h) | 1 環境管理棟前            | 1.0E-03           | 1.0E-03             | 1.2E-03             | 1.1E-03             | — | — |
|                  | 2 西門前               | 1.0E-03           | 9.0E-04             | 1.0E-03             | 1.0E-03             | — | — |
|                  | 3 構内保管物品置場          | 8.0E-03           | 8.0E-03             | 9.0E-03             | 8.0E-03             | — | — |
|                  | 4 野鳥の森              | 7.0E-03           | 7.0E-03             | 7.0E-03             | 7.0E-03             | — | — |
|                  | 5 1・2号開閉所前          | 5.0E-02           | 5.0E-02             | 5.0E-02             | 5.0E-02             | — | — |
|                  | 6 免震棟前              | 5.0E-03           | 5.0E-03             | 5.0E-03             | 5.0E-03             | — | — |
|                  | 7 ジャバラハウス前          | 1.0E-03           | 1.0E-03             | 1.5E-03             | 1.5E-03             | — | — |
|                  | 8 水処理建屋前            | 2.0E-03           | 2.0E-03             | 2.0E-03             | 1.8E-03             | — | — |
|                  | 9 焼却入口前道路           | 7.0E-03           | 7.0E-03             | 7.0E-03             | 7.0E-03             | — | — |
|                  | 10 第二固体庫前           | 3.5E-02           | 3.5E-02             | 3.0E-02             | 3.0E-02             | — | — |
|                  | 11 5・6号開閉所前         | 4.0E-03           | 4.0E-03             | 4.5E-03             | 4.5E-03             | — | — |
|                  | 12 5・6号PP前          | 1.0E-03           | 1.2E-03             | 1.2E-03             | 1.5E-03             | — | — |
|                  | 13 荷揚げ場             | 4.0E-03           | 3.0E-03             | 4.0E-03             | 3.0E-03             | — | — |
|                  | 14 南側高台             | 2.0E-03           | 2.0E-03             | 2.5E-03             | 2.5E-03             | — | — |
|                  | 15 正門前              | 1.4E-03           | 1.2E-03             | 1.5E-03             | 1.4E-03             | — | — |
|                  | 16 第一固体庫前           | 1.3E-02           | 1.3E-02             | 1.3E-02             | 1.3E-02             | — | — |
|                  | 17 使用済セシウム吸着塔一時保管施設 | 1.0E-03           | 8.0E-04             | 1.2E-03             | 1.0E-03             | — | — |
|                  | 18 貯留設備(タンク類、地下貯水槽) | 1.0E-03           | 1.0E-03             | 1.7E-03             | 2.0E-03             | — | — |
|                  | 19 多核種除去設備          | 4.0E-03           | 4.0E-03             | 4.0E-03             | 4.0E-03             | — | — |
|                  | 20 増設多核種除去設備        | 8.0E-04           | 7.0E-04             | 8.0E-04             | 7.0E-04             | — | — |
|                  | 21 高性能多核種除去設備       | 7.0E-03           | 7.0E-03             | 7.0E-03             | 7.0E-03             | — | — |
|                  | 22 雑固体焼却炉建屋前        | 1.0E-03           | 8.0E-04             | 1.0E-03             | 1.0E-03             | — | — |
|                  | 23 固体廃棄物貯蔵庫東側       | 6.0E-03           | 6.0E-03             | 6.0E-03             | 6.0E-03             | — | — |
|                  | 24 1号タービン大物搬入口東側道路  | 2.0E-02           | 2.0E-02             | 2.0E-02             | 2.0E-02             | — | — |
|                  | 25 2・3号西側交差点        | 1.8E-01           | 1.8E-01             | 1.8E-01             | 1.8E-01             | — | — |

備考

### 1F-管理区域線量当量率測定(定期サーベイ)

測定単位: mSv/h

| 測定区分                | 測定場所 |                    | 測定日         |   |   |   |   |
|---------------------|------|--------------------|-------------|---|---|---|---|
|                     |      |                    | 平成28年10月11日 | — | — | — | — |
| 定期サーベイ              | 001  | 共用プール建屋3F北側階段付近    | 0.0030      | — | — | — | — |
|                     | 002  | 共用プール建屋3F南側階段付近    | 0.0030      | — | — | — | — |
|                     | 003  | 共用プール建屋3F燃料プール西側   | 0.0065      | — | — | — | — |
|                     | 004  | 共用プール建屋2F北側階段付近    | 0.0006      | — | — | — | — |
|                     | 005  | 共用プール建屋1F北側階段付近    | 0.0014      | — | — | — | — |
|                     | 006  | 共用プール建屋1Fキャスク保管エリア | 0.0080      | — | — | — | — |
|                     | 007  | 共用プール建屋1F大物搬出入口    | 0.0016      | — | — | — | — |
|                     | 008  | 共用プール建屋BF北側階段付近    | 0.0013      | — | — | — | — |
|                     | 009  | 固体廃棄物貯蔵庫第1棟 前室     | 0.0055      | — | — | — | — |
|                     | 010  | 固体廃棄物貯蔵庫第2棟 前室     | 0.0065      | — | — | — | — |
|                     | 011  | 固体廃棄物貯蔵庫クレーン操作室前   | 0.0050      | — | — | — | — |
|                     | 012  | 固体廃棄物貯蔵庫第3棟 前室     | 0.0020      | — | — | — | — |
|                     | 013  | 固体廃棄物貯蔵庫第4棟 前通路    | 0.0004      | — | — | — | — |
|                     | 014  | 固体廃棄物貯蔵庫第5棟 前通路    | 0.0004      | — | — | — | — |
|                     | 015  | 固体廃棄物貯蔵庫第6棟 前通路    | 0.0010      | — | — | — | — |
| 定期サーベイ<br>(ARM設置個所) | 1    | 3F燃料貯蔵プール区域西側      | 0.0040      | — | — | — | — |
|                     | 2    | 3F北側階段付近           | 0.0016      | — | — | — | — |
|                     | 3    | 2Fハッチ区域            | 0.0009      | — | — | — | — |
|                     | 4    | 1Fハッチ区域            | 0.0017      | — | — | — | — |
|                     | 5    | 1F監視装置室            | 0.0050      | — | — | — | — |
|                     | 6    | 1Fキャスク保管エリア        | 0.010       | — | — | — | — |
|                     | 7    | BF主通路              | 0.0010      | — | — | — | — |
| 備考                  |      |                    |             |   |   |   |   |

| 測定区分               | 測定場所 |                | 測定日        |   |   |   |   |
|--------------------|------|----------------|------------|---|---|---|---|
|                    |      |                | 平成28年10月6日 | － | － | － | － |
| 定期サーベイ             | 1    | キャスク仮保管設備第1レーン | 0.0003     | － | － | － | － |
|                    | 2    | キャスク仮保管設備第2レーン | 0.0005     | － | － | － | － |
|                    | 3    | キャスク仮保管設備第3レーン | 0.0008     | － | － | － | － |
| 定期サーベイ<br>(中性子線量率) | 1    | キャスク仮保管設備第1レーン | <0.001     | － | － | － | － |
|                    | 2    | キャスク仮保管設備第2レーン | <0.001     | － | － | － | － |
|                    | 3    | キャスク仮保管設備第3レーン | <0.001     | － | － | － | － |
| 備考                 |      |                |            |   |   |   |   |

## 1F—管理対象区域表面汚染密度測定・空气中放射性物質濃度測定・線量当量率測定

| 測定区分                                 | 測定場所 |                             | 測定日        |             |             |             |   |
|--------------------------------------|------|-----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---|
|                                      |      |                             | 平成28年10月4日 | 平成28年10月11日 | 平成28年10月18日 | 平成28年10月25日 | — |
| 表面汚染密度測定<br>単位: Bq/cm <sup>2</sup>   | 共1   | 共用プール建屋3階 北側階段室前            | —          | —           | —           | —           | — |
|                                      | 共2   | 共用プール建屋3階 ハッチ東側             | —          | —           | —           | —           | — |
|                                      | 共3   | 共用プール建屋3階 ハッチ西側             | —          | —           | —           | —           | — |
|                                      | 共4   | 共用プール建屋3階 南側階段室前            | —          | —           | —           | —           | — |
|                                      | 共5   | 共用プール建屋3階 共用プールエリア排風機室内     | —          | —           | —           | —           | — |
|                                      | 共6   | 共用プール建屋2階 北側階段室前            | —          | —           | —           | —           | — |
|                                      | 共7   | 共用プール建屋2階 東側通路              | —          | —           | —           | —           | — |
|                                      | 共8   | 共用プール建屋2階 南側階段室前            | —          | —           | —           | —           | — |
|                                      | 共9   | 共用プール建屋2階 休憩所前              | —          | —           | —           | —           | — |
|                                      | 共10  | 共用プール建屋1階 キヤスク保管エリア         | —          | —           | —           | —           | — |
|                                      | 共11  | 共用プール建屋1階 大物搬出入口            | —          | —           | —           | —           | — |
|                                      | 共12  | 共用プール建屋地階 北側階段室前            | —          | —           | —           | —           | — |
| 空气中放射性物質濃度<br>単位: Bq/cm <sup>3</sup> | 共1   | 共用プール建屋3階 北側階段室前            | —          | —           | —           | —           | — |
|                                      | 共2   | 共用プール建屋2階 北側階段室前            | —          | —           | —           | —           | — |
|                                      | 共3   | 共用プール建屋2階 FPG F/D(A)メンテナンス室 | —          | —           | —           | —           | — |
|                                      | 共4   | 共用プール建屋2階 FPG F/D(B)メンテナンス室 | —          | —           | —           | —           | — |
|                                      | 共5   | 共用プール建屋1階 大物搬出入口            | —          | —           | —           | —           | — |
|                                      | 共6   | 共用プール建屋地階 北側階段室前            | —          | —           | —           | —           | — |
| 備考<br>核種分析実績無し                       |      |                             |            |             |             |             |   |

| 測定区分             | 測定場所 |                          | 測定日        |             |             |             |   |
|------------------|------|--------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---|
|                  |      |                          | 平成28年10月4日 | 平成28年10月11日 | 平成28年10月18日 | 平成28年10月25日 | — |
| 線量当量率<br>(mSv/h) | 1    | 共用プール建屋3Fプール南側           | 4.0E-03    | 4.0E-03     | 4.0E-03     | 4.0E-03     | — |
|                  | 2    | 共用プール建屋1Fキヤスク保管エリア       | 6.0E-03    | 6.0E-03     | 6.0E-03     | 6.0E-03     | — |
|                  | 3    | 共用プール建屋1F大物搬出入口          | 1.8E-03    | 2.0E-03     | 2.0E-03     | 1.7E-03     | — |
|                  | 4    | 共用プール建屋BFエレベータ前          | 8.0E-04    | 9.0E-04     | 9.0E-04     | 7.0E-04     | — |
|                  | 5    | 固体廃棄物貯蔵庫第1棟 前室           | 1.0E-02    | 9.0E-03     | 1.0E-02     | 1.0E-02     | — |
|                  | 6    | 固体廃棄物貯蔵庫第2棟 前室           | 7.0E-03    | 7.5E-03     | 7.5E-03     | 7.5E-03     | — |
|                  | 7    | 固体廃棄物貯蔵庫第4棟 前室           | 4.0E-04    | 4.0E-04     | 4.0E-04     | 4.0E-04     | — |
|                  | 8    | 固体廃棄物貯蔵庫第7棟 無人フォークリフト操作室 | 3.0E-04    | 3.0E-04     | 3.0E-04     | 2.5E-04     | — |

| 測定区分       | 測定場所                           | 測定日      |           |           |           |    |
|------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----|
|            |                                | H28/10/4 | H28/10/11 | H28/10/18 | H28/10/25 | -  |
| 表面汚染密度     | 共1 共用プール建屋3階 北側階段室前            | 0        | 0         | 0         | 0         | -- |
|            | 共2 共用プール建屋3階 ハッチ東側             | 0        | 0         | 0         | 0         | -- |
|            | 共3 共用プール建屋3階 ハッチ西側             | 0        | 0         | 0         | 0         | -- |
|            | 共4 共用プール建屋3階 南側階段室前            | 0        | 0         | 0         | 0         | -- |
|            | 共5 共用プール建屋3階 共用プールエリア排風機室内     | 0        | 1         | 0         | 0         | -- |
|            | 共6 共用プール建屋2階 北側階段室前            | 0        | 0         | 0         | 0         | -- |
|            | 共7 共用プール建屋2階 東側通路              | 0        | 0         | 0         | 0         | -- |
|            | 共8 共用プール建屋2階 南側階段室前            | 0        | 0         | 0         | 0         | -- |
|            | 共9 共用プール建屋2階 休憩所前              | 0        | 1         | 0         | 0         | -- |
|            | 共10 共用プール建屋1階 キャスク保管エリア        | 0        | 1         | 0         | 0         | -- |
|            | 共11 共用プール建屋1階 大物搬出入口           | 0        | 0         | 0         | 0         | -- |
|            | 共12 共用プール建屋地階 北側階段室前           | 0        | 0         | 1         | 0         | -- |
| 空気中放射性物質濃度 | 共1 共用プール建屋3階 北側階段室前            | 0        | 1         | 0         | 0         | -- |
|            | 共2 共用プール建屋2階 北側階段室前            | 0        | 0         | 0         | 1         | -- |
|            | 共3 共用プール建屋2階 FPC F/D(A)メンテナンス室 | 0        | 0         | 0         | 0         | -- |
|            | 共4 共用プール建屋2階 FPC F/D(B)メンテナンス室 | 0        | 0         | 0         | 0         | -- |
|            | 共5 共用プール建屋1階 大物搬出入口            | 0        | 0         | 0         | 2         | -- |
|            | 共6 共用プール建屋地階 北側階段室前            | 0        | 0         | 0         | 0         | -- |

※ 全αは試料採取16時間経過後測定  
※ 上記の値は測定生データ(計数値)

1F—管理対象区域表面汚染密度測定・空气中放射性物質濃度測定( $\beta$ )

測定單位: cpm

| 測定区分       | 測定場所                | 測定日               |                     |                     |                     |   |
|------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|            |                     | H28.10/3～H28.10/7 | H28.10/10～H28.10/14 | H28.10/17～H28.10/21 | H28.10/24～H28.10/28 | — |
| 表面汚染密度     | 1 環境管理棟前            | 200               | 200                 | 200                 | 200                 | — |
|            | 2 西門前               | 600               | 600                 | 660                 | 700                 | — |
|            | 3 構内保管物品置場          | 1000              | 1000                | 1000                | 1000                | — |
|            | 4 野鳥の森              | 1400              | 1400                | 1400                | 1100                | — |
|            | 5 1・2号開閉所前          | 1300              | 1300                | 1300                | 1300                | — |
|            | 6 免震棟前              | 360               | 400                 | 300                 | 300                 | — |
|            | 7 ジャバラハウス前          | 230               | 230                 | 340                 | 360                 | — |
|            | 8 水処理建屋前            | 700               | 700                 | 700                 | 700                 | — |
|            | 9 焼却入口前道路           | 3800              | 3800                | 3800                | 3400                | — |
|            | 10 第二固体庫前           | 4200              | 4200                | 4300                | 4600                | — |
|            | 11 5・6号開閉所前         | 380               | 400                 | 400                 | 380                 | — |
|            | 12 5・6号PP前          | 400               | 400                 | 400                 | 380                 | — |
|            | 13 荷揚げ場             | 480               | 480                 | 500                 | 500                 | — |
|            | 14 南側高台             | 220               | 200                 | 220                 | 220                 | — |
|            | 15 正門前              | 360               | 360                 | 420                 | 360                 | — |
|            | 16 第一固体庫前           | 2600              | 2600                | 2500                | 3200                | — |
|            | 17 使用済セシウム吸着塔一時保管施設 | 130               | 120                 | 140                 | 120                 | — |
|            | 18 貯留設備(タンク類、地下貯水槽) | 1400              | 1400                | 1400                | 800                 | — |
|            | 19 多核種除去設備          | 5200              | 5200                | 6000                | 6000                | — |
|            | 20 増設多核種除去設備        | 150               | 170                 | 150                 | 150                 | — |
|            | 21 高性能多核種除去設備       | 300               | 300                 | 320                 | 300                 | — |
|            | 22 雑固体焼却炉建屋前        | 150               | 150                 | 150                 | 130                 | — |
|            | 23 固体廃棄物貯蔵庫         | 9000              | 9000                | 12000               | 9000                | — |
|            | 24 1号タービン大物搬入口東側道路  | 47                | 29                  | 37                  | 52                  | — |
|            | 25 2・3号西側交差点        | 160               | 440                 | 179                 | 199                 | — |
| 空气中放射性物質濃度 | 1 環境管理棟前            | 20                | 19                  | 19                  | 23                  | — |
|            | 2 西門前               | 17                | 17                  | 21                  | 10                  | — |
|            | 3 構内保管物品置場          | 22                | 28                  | 20                  | 20                  | — |
|            | 4 野鳥の森              | 14                | 23                  | 18                  | 19                  | — |
|            | 5 1・2号開閉所前          | 18                | 15                  | 18                  | 17                  | — |
|            | 6 免震棟前              | 27                | 21                  | 17                  | 17                  | — |
|            | 7 ジャバラハウス前          | 24                | 19                  | 18                  | 17                  | — |
|            | 8 水処理建屋前            | 21                | 22                  | 18                  | 20                  | — |
|            | 9 焼却入口前道路           | 21                | 19                  | 27                  | 22                  | — |
|            | 10 第二固体庫前           | 12                | 28                  | 26                  | 20                  | — |
|            | 11 5・6号開閉所前         | 20                | 21                  | 22                  | 23                  | — |
|            | 12 5・6号PP前          | 12                | 18                  | 17                  | 20                  | — |
|            | 13 荷揚げ場             | 20                | 20                  | 19                  | 19                  | — |
|            | 14 南側高台             | 19                | 17                  | 20                  | 23                  | — |
|            | 15 正門前              | 14                | 14                  | 24                  | 19                  | — |
|            | 16 第一固体庫前           | 22                | 20                  | 22                  | 14                  | — |
|            | 17 使用済セシウム吸着塔一時保管施設 | 17                | 22                  | 21                  | 19                  | — |
|            | 18 貯留設備(タンク類、地下貯水槽) | 26                | 13                  | 22                  | 16                  | — |
|            | 19 多核種除去設備          | 29                | 32                  | 23                  | 20                  | — |
|            | 20 増設多核種除去設備        | 22                | 22                  | 26                  | 19                  | — |
|            | 21 高性能多核種除去設備       | 16                | 24                  | 17                  | 17                  | — |
|            | 22 雑固体焼却炉建屋前        | 17                | 26                  | 21                  | 22                  | — |
|            | 23 固体廃棄物貯蔵庫         | 16                | 19                  | 16                  | 27                  | — |
|            | 24 1号タービン大物搬入口東側道路  | 23                | 23                  | 22                  | 25                  | — |
|            | 25 2・3号西側交差点        | 27                | 29                  | 26                  | 28                  | — |

※ 全Bは試料採取16時間経過後測定  
※ 上記の値は測定生データ(計数値)  
※ 表面汚染密度はコリメータを使用し直接法(No.1～23)およびスミア法(No.24,25)で測定


| 測定区分       | 測定場所                           | 測定日        |             |             |             |   |
|------------|--------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---|
|            |                                | 平成28年10月4日 | 平成28年10月11日 | 平成28年10月18日 | 平成28年10月25日 | — |
| 表面汚染密度     | 共1 共用プール建屋3階 北側階段室前            | 250        | 228         | 141         | 223         | — |
|            | 共2 共用プール建屋3階 ハッチ東側             | 111        | 105         | 47          | 105         | — |
|            | 共3 共用プール建屋3階 ハッチ西側             | 73         | 64          | 28          | 62          | — |
|            | 共4 共用プール建屋3階 南側階段室前            | 129        | 81          | 46          | 44          | — |
|            | 共5 共用プール建屋3階 共用プールエリア排風機室内     | 183        | 205         | 148         | 164         | — |
|            | 共6 共用プール建屋2階 北側階段室前            | 492        | 417         | 217         | 967         | — |
|            | 共7 共用プール建屋2階 東側通路              | 251        | 329         | 143         | 265         | — |
|            | 共8 共用プール建屋2階 南側階段室前            | 273        | 246         | 220         | 412         | — |
|            | 共9 共用プール建屋2階 休憩所前              | 337        | 380         | 40          | 113         | — |
|            | 共10 共用プール建屋1階 キャスク保管エリア        | 8815       | 4894        | 5883        | 1395        | — |
|            | 共11 共用プール建屋1階 大物搬出入口           | 407        | 171         | 241         | 233         | — |
|            | 共12 共用プール建屋地階 北側階段室前           | 2040       | 625         | 447         | 331         | — |
| 空气中放射性物質濃度 | 共1 共用プール建屋3階 北側階段室前            | 29         | 37          | 20          | 17          | — |
|            | 共2 共用プール建屋2階 北側階段室前            | 28         | 41          | 26          | 20          | — |
|            | 共3 共用プール建屋2階 FPC F/D(A)メンテナンス室 | 41         | 30          | 24          | 22          | — |
|            | 共4 共用プール建屋2階 FPC F/D(B)メンテナンス室 | 28         | 36          | 22          | 24          | — |
|            | 共5 共用プール建屋1階 大物搬出入口            | 29         | 41          | 21          | 41          | — |

※ 全βは試料採取16時間経過後測定  
※上記の値は測定生データ(計数値)

共用プール建屋 可搬型連続ダストモニタ維持確認

平成28年10月分

| 号機                                                                                                                                           | 確認項目 \ 月日 | 10/4    | 10/11   | 10/18   | 10/25   | -   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 共用<br>プ<br>ール<br>建<br>屋                                                                                                                      | SDカード交換   | ---     | ---     | ---     | ○       | --- |
|                                                                                                                                              | 警報発生の有無確認 | ○       | ○       | ○       | ○       | -   |
|                                                                                                                                              | 指示値の確認    | 7.82E-6 | 6.09E-6 | 6.02E-6 | 6.15E-6 | -   |
| 備考<br><div>・異常なしの場合は、「○」を記入する。</div> <div>・異常ありの場合は、「×」を記入し理由・対応を備考欄に記載する。</div><br><div>前回SDカード回収日から今回SDカード回収日まで<br/>警報発生履歴が無い事を確認した。</div> |           |         |         |         |         |     |



## 1～4号機の中央操作室 表面汚染密度測定・空气中放射性物質濃度測定・線量当量率測定

| 測定区分                                 | 測定場所 |         | 測定日         |   |   |   |   |
|--------------------------------------|------|---------|-------------|---|---|---|---|
|                                      |      |         | 平成28年10月20日 | - | - | - | - |
| 表面汚染密度測定<br>単位: Bq/cm <sup>2</sup>   | 1・2号 | 1・2号①   | 3.47E-01    | - | - | - | - |
|                                      |      | 1・2号②   | <LTD        | - | - | - | - |
|                                      |      | 1・2号③   | 4.01E-01    | - | - | - | - |
|                                      | 3・4号 | 3・4号①   | 1.55E+00    | - | - | - | - |
|                                      |      | 3・4号②   | <LTD        | - | - | - | - |
|                                      |      | 3・4号③   | 7.48E-01    | - | - | - | - |
| 空气中放射性物質濃度<br>単位: Bq/cm <sup>3</sup> | 1・2号 | 1・2号ダスト | <LTD        | - | - | - | - |
|                                      | 3・4号 | 3・4号ダスト | <LTD        | - | - | - | - |

| 測定区分             | 測定場所        |        | 測定日         |   |   |   |   |
|------------------|-------------|--------|-------------|---|---|---|---|
|                  |             |        | 平成28年10月20日 | - | - | - | - |
| 線量当量率<br>(mSv/h) | 1・2号機<br>中操 | ①中操入口  | 0.0050      | - | - | - | - |
|                  |             | ②局排    | 0.0075      | - | - | - | - |
|                  |             | ③局排    | 0.013       | - | - | - | - |
|                  |             | ④1号オペ机 | 0.0030      | - | - | - | - |
|                  |             | ⑤局排    | 0.0075      | - | - | - | - |
|                  |             | ⑥外扉前   | 0.022       | - | - | - | - |
|                  |             | ⑦局排    | 0.011       | - | - | - | - |
|                  |             | ⑧局排    | 0.0050      | - | - | - | - |
|                  |             | ⑨2号オペ机 | 0.0010      | - | - | - | - |
|                  |             | ⑩局排    | 0.0050      | - | - | - | - |
|                  | 3・4号機<br>中操 | ①中操入口  | 0.0040      | - | - | - | - |
|                  |             | ②局排    | 0.0030      | - | - | - | - |
|                  |             | ③3号オペ机 | 0.0040      | - | - | - | - |
|                  |             | ④局排    | 0.0050      | - | - | - | - |
|                  |             | ⑤外扉前   | 0.040       | - | - | - | - |
|                  |             | ⑥局排    | 0.0070      | - | - | - | - |
|                  |             | ⑦4号オペ机 | 0.0040      | - | - | - | - |
|                  |             | ⑧局排    | 0.0035      | - | - | - | - |