

日付	2017年1月23日	タンクNo.	H5-C3タンク				作業内容	天蓋撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	8時50分	東		タンク内	2.86E-06	1.78E-05	1.78E-05	合	
作業中	12時30分	東		東	2.85E-06	1.18E-05	2.05E-05	合	
				西	2.86E-06	2.05E-05			
				南	2.86E-06	1.40E-05			
				北	2.89E-06	1.75E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時20分	東		東	2.85E-06	9.14E-06	9.17E-06	合	
				西	2.86E-06	4.32E-06			
				南	2.86E-06	9.17E-06			
				北	2.89E-06	5.45E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年1月26日	タンクNo.	H5-C3タンク				作業内容	4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	8時50分	東		タンク内	2.86E-06	1.78E-05	1.78E-05	合	
作業中	12時30分	東		東	2.85E-06	1.18E-05	2.05E-05	合	
				西	2.86E-06	2.05E-05			
				南	2.86E-06	1.40E-05			
				北	2.89E-06	1.75E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時20分	東		東	2.85E-06	9.14E-06	9.17E-06	合	
				西	2.86E-06	4.32E-06			
				南	2.86E-06	9.17E-06			
				北	2.89E-06	5.45E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年1月30日	タンクNo.	H5-C3タンク				作業内容	3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	8時00分	東		タンク内	2.86E-06	2.53E-05	2.53E-05	合	
作業中	10時20分	南		東	2.85E-06	6.45E-06	1.24E-05	合	
				西	2.86E-06	1.24E-05			
				南	2.86E-06	1.03E-05			
				北	2.89E-06	9.27E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時00分	東		東	2.85E-06	7.52E-06	1.40E-05	合	
				西	2.86E-06	8.09E-06			
				南	2.86E-06	1.40E-05			
				北	2.89E-06	1.04E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年1月31日	タンクNo.	H5-C3タンク				作業内容	2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	8時00分	北		タンク内	2.86E-06	6.47E-06	6.47E-06	合	
作業中	9時40分	北		東	2.85E-06	5.37E-06	7.55E-06	合	
				西	2.86E-06	7.55E-06			
				南	2.86E-06	3.24E-06			
				北	2.89E-06	3.82E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時40分	北東		東	2.85E-06	6.45E-06	6.47E-06	合	
				西	2.86E-06	4.32E-06			
				南	2.86E-06	6.47E-06			
				北	2.89E-06	6.00E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					