

承認	審査	受領
128.5.27	128.5.26	128.5.26

27

サーベイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日	平成28年 5月20日 (金) 16:00~17:25						
作業場所	事務本館南側						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用NICEバッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
事務本館 南側	F1-ICW-227	0.3	18 μ Sv/h (16:01)	16:01 ~ 17:20	F1-ICW-237	0.3	15 μ Sv/h (17:23)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	16 μ Sv/h (15:56)	—	—	—	14.8 μ Sv/h (17:23)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	3349mV (15:56)	—	—	—	3349mV (17:23)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	16 μ Sv/h (15:56)	—	—	—	14.7 μ Sv/h (17:20)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	3349mV (15:56)	—	—	—	3349mV (17:20)
MP—							
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値					
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値					
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値					
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値					