


| | | |
|----|----|----|
| 承認 | 審査 | 作成 |
| | | |
| | | |

放射線サーベイ記録

| | | | | |
|------|----------------------------|----------|---------------|---|
| 測定目的 | G6タンク北エリア周辺状況サーベイ | | 測定項目 | <input checked="" type="checkbox"/> $\gamma + \beta$ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析 |
| 測定場所 | ヤード | G6タンクエリア | 測定者 | |
| 測定日時 | 2016/10/13 9:00 ~ 10:30 | | 測定器 (換算定数) | F1-ICWBL-105 |



G6北エリア図面

○: 測定ポイント

拡大図

舗装道路 ①(地上1メートル)

②(地表面)

