

# 身体汚染発生状況報告(平成27年11月)

場所: 免震重要棟前プレハブ休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	2	2
3	0	0
4	1	1
5	4	4
6	1	1
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	1	1
11	0	0
12	0	0
13	1	1
14	0	0
15	0	0
16	2	2
17	0	0
18	0	0
19	1	1
20	0	0
21	1	1
22	0	0
23	1	1
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	0	0
30	0	0
合計	15	15

## 身体汚染発生状況報告(平成27年11月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 1・2号サービス建屋休憩所
- ② 3・4号サービス建屋休憩所
- ③ 集中処理施設(工作建屋)休憩所
- ④ 共用プール建屋休憩所