

# 管理対象区域の出入管理箇所に係る報告 (平成28年4月)

(作業件名 : 1F港湾内海底土被覆工事(その2))

(単位:件数)

日	スクリーニングレベル超え(身体)	除染措置	スクリーニングレベル超え(物品等)	除染措置
1	0	0	0	0
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
4	—	—	—	—
5	—	—	—	—
6	—	—	—	—
7	—	—	—	—
8	—	—	—	—
9	0	0	0	0
10	—	—	—	—
11	0	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
14	0	0	0	0
15	0	0	0	0
16	0	0	0	0
17	—	—	—	—
18	—	—	—	—
19	0	0	0	0
20	0	0	0	0
21	0	0	0	0
22	0	0	0	0
23	0	0	0	0
24	—	—	—	—
25	0	0	0	0
26	0	0	0	0
27	0	0	0	0
28	—	—	—	—
29	—	—	—	—
30	—	—	—	—
31	—	—	—	—
合計	0	0	0	0