

身体汚染発生状況報告(平成28年6月)

場所: 5・6号サービス建屋休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	1	1
7	1	1
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	2	2
14	3	3
15	0	0
16	1	1
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	1	1
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	1	1
28	1	1
29	1	1
30	0	0
合計	12	12

身体汚染発生状況報告(平成28年6月)

場所：企業センター厚生棟休憩所 汚染検査所

(単位：件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	1	1
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	1	1
18	1	1
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	2	2
28	0	0
29	0	0
30	0	0
合計	5	5

身体汚染発生状況報告(平成28年6月)

場所: 企業棟休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	1	1
3	1	1
4	1	1
5	0	0
6	4	4
7	2	2
8	0	0
9	3	3
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	3	3
14	2	2
15	1	1
16	2	2
17	3	3
18	2	2
19	0	0
20	0	0
21	1	1
22	1	1
23	0	0
24	3	3
25	1	1
26	0	0
27	3	3
28	0	0
29	0	0
30	0	0
合計	34	34

身体汚染発生状況報告(平成28年6月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 西門研修棟休憩所
- ② 水処理制御室・運転員休憩所