

管理対象区域の出入管理箇所に係る報告 (平成28年10月)

(作業件名 : 1F 港湾内海底土被覆工事(その2))

(単位:件数)

日	スクリーニングレベル超え(身体)	除染措置	スクリーニングレベル超え(物品等)	除染措置
1	0	0	0	0
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
4	0	0	0	0
5	—	—	—	—
6	—	—	—	—
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
11	—	—	—	—
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
14	0	0	0	0
15	0	0	0	0
16	—	—	—	—
17	0	0	0	0
18	0	0	0	0
19	0	0	0	0
20	0	0	0	0
21	0	0	0	0
22	—	—	—	—
23	0	0	0	0
24	—	—	—	—
25	0	0	0	0
26	0	0	0	0
27	0	0	0	0
28	0	0	0	0
29	—	—	—	—
30	—	—	—	—
31	0	0	0	0
合計	0	0	0	0