

# 身体汚染発生状況報告(平成28年11月)

場所: 免震重要棟前プレハブ休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	2	2
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	1	1
9	1	1
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	1	1
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	1	1
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	1	1
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	0	0
30	0	0
合計	7	7

# 身体汚染発生状況報告(平成28年11月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 1・2号サービス建屋休憩所
- ② 3・4号サービス建屋休憩所
- ③ 集中処理施設(工作建屋)休憩所
- ④ 共用プール建屋休憩所