

| 承認 | 審査 | 作成 |
|----------|----------|----------|
| | | |
| H29.3.16 | H29.3.16 | H29.3.16 |

測定場所：北側造成施工エリア（破砕ヤード）

一時保管エリア状況確認 サーベイ記録


| | | | |
|------|------------------------|-------|--------------|
| 件名 | 伐採木サーベイ（減容前における測定） | | |
| 測定日時 | 平成29年3月16日 9:35 ~ 9:45 | | |
| 測定者 | | 計測器番号 | F1-ICW-349 ✓ |

1 F 構内 全体図



(C)GeoEye / 日本スペースイメージング

北側造成施工エリア（破砕ヤード）
チップ化作業場所



A1 ~ A35 の測定結果は別紙参照

備考 測定前準備 ■ バッテリーチェック ■ ゼロ点チェック

別紙

[illegible]