

構外駐車場及び周辺の放射線管理 (環境モニタリングサーベイ) 平成29年 2月

1. 線量当量率 (単位 : $\mu\text{Sv/h}$)

| | 測定場所 | 2月6日 | 2月13日 | 2月20日 | 2月27日 |
|----|---------------|------|-------|-------|-------|
| 1 | 工事車両駐車場 | 0.70 | 0.65 | 0.70 | 0.65 |
| 2 | 入退域管理棟プレハブ(内) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 3 | 事務本館前ロータリー | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | 南側安全通路内 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
| 5 | 工事車両出入口 | 0.70 | 0.75 | 0.60 | 0.60 |
| 6 | 構外南側駐車場(東) | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
| 7 | 構外南側駐車場(南) | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
| 8 | 構外南側駐車場(西) | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
| 9 | 構外中央駐車場(西) | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.2 |
| 10 | 構外中央西側駐車場(南) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
| 11 | 構外中央西側駐車場(西) | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 12 | 構外中央西側駐車場(北) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| 13 | 構外中央駐車場(北西) | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 |
| 14 | 新構外休憩所北西側 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 15 | 構外北側駐車場(西) | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.50 |
| 16 | 構外北側駐車場(北) | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 0.45 |
| 17 | 構外北側駐車場(東) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 18 | 新事務棟北側駐車場(北西) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.65 |
| 19 | 新事務棟北側駐車場(北) | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.50 |
| 20 | 新事務棟食堂搬出入口 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 21 | 新事務棟3番ゲート | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 22 | 新事務棟3番ゲート前駐車場 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 23 | 新事務棟2番ゲート | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 24 | 新事務棟(西) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 25 | バス待合所西側 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 26 | 構外中央駐車場(東) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| 27 | 新事務棟1番ゲート | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 28 | 新事務棟(南東) | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 29 | 装備品倉庫(北) | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 30 | 装備品倉庫(北東) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 31 | 装備品倉庫(南西) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 32 | 入退域管理棟出入口 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |

MC7系電気品室(西門前)測定日 2月6日(1回/月)

| | | |
|----|-------------|------|
| 33 | MC7系電気品室(北) | 0.35 |
| 34 | MC7系電気品室(東) | 0.50 |
| 35 | MC7系電気品室(南) | 0.45 |
| 36 | MC7系電気品室(西) | 0.70 |

※1 ヘリポート建設工事の為、測定不可