

日付	2017年11月20日	タンクNo.	G6-D7			作業内容	鋼製天板撤去		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値	最大値	判定	入力者
作業前	8時20分	—		タンク内	1.67E-05	2.85E-05	2.85E-05	合	
作業中	10時30分	北西		東	1.58E-05	1.58E-05	7.83E-05	合	
				西	1.59E-05	1.59E-05			
				南	1.53E-05	7.83E-05			
				北	1.68E-05	1.68E-05			
作業中 (1回目NGの場合)	11時30分	北西		東			1.53E-05	合	
				西					
				南	1.53E-05	1.53E-05			
				北					
作業後	14時45分	北西		東	1.58E-05	1.58E-05	1.68E-05	合	
				西	1.59E-05	1.59E-05			
				南	1.53E-05	1.53E-05			
				北	1.68E-05	1.68E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年11月21日	タンクNo.	G6-D7			作業内容	鋼製天板撤去		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値	最大値	判定	入力者
作業前	7時30分	—		タンク内	1.53E-05	1.53E-05	1.53E-05	合	
作業中	9時30分	北		東	1.58E-05	1.58E-05	1.68E-05	合	
				西	1.59E-05	1.59E-05			
				南	1.53E-05	1.53E-05			
				北	1.68E-05	1.68E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時30分	北		東	1.58E-05	1.58E-05	1.68E-05	合	
				西	1.59E-05	1.59E-05			
				南	1.53E-05	1.53E-05			
				北	1.68E-05	1.68E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					