

# 放射性同位元素による放射線の量の測定結果報告書 (平成29年10月)

## 1. 線量当量率

建屋	測定場所	測定結果	測定日
3号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	0.68 mSv/h	10月26日
	5FL 使用済燃料プール 南側	0.92 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	0.44 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	0.68 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南側(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
4号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	12 $\mu$ Sv/h	10月26日
	5FL 使用済燃料プール 南側	15 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	14 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
5号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	1.6 $\mu$ Sv/h	10月17日
	5FL 使用済燃料プール 南側	8.0 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	3.0 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	6.5 $\mu$ Sv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南側(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
6号機 原子炉建屋	6FL 使用済燃料プール 南側	1.4 $\mu$ Sv/h	10月17日
	6FL 使用済燃料プール 東側	3.4 $\mu$ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 北側	2.4 $\mu$ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 西側	4.0 $\mu$ Sv/h	
	6FL 使用済燃料プール 東側(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
6号機 タービン建屋	1FL 放射線計測器校正装置室 入口	0.14 $\mu$ Sv/h	10月17日
	1FL 放射線計測器校正装置室 中央	0.10 $\mu$ Sv/h	
	1FL 放射線計測器校正装置室 北側	0.10 $\mu$ Sv/h	
廃棄物集中処理建屋	1FL 乾燥機室 中央	0.020 mSv/h	10月26日
	1FL 乾燥機室 西側通路	0.50 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路	0.20 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 中央(中性子線)	17 $\mu$ Sv/h	
	1FL 乾燥機室 西側通路(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路(中性子線)	<0.1 $\mu$ Sv/h	
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.55 $\mu$ Sv/h	10月26日
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.53 $\mu$ Sv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.47 $\mu$ Sv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.40 $\mu$ Sv/h	
固体廃棄物貯蔵庫	1FL 第6棟	0.50 $\mu$ Sv/h	10月17日
	1FL 第7棟	0.80 $\mu$ Sv/h	
	1FL 第8棟	0.85 $\mu$ Sv/h	
	1FL 第8棟 保管レーン入口	0.60 $\mu$ Sv/h	
	B1FL 第6棟	0.35 $\mu$ Sv/h	
	B1FL 第7棟	0.20 $\mu$ Sv/h	
	B1FL 第8棟	0.15 $\mu$ Sv/h	
	B2FL 第6棟	0.30 $\mu$ Sv/h	
	B2FL 第7棟	0.40 $\mu$ Sv/h	
	B2FL 第8棟	14 $\mu$ Sv/h	