

# 身体汚染発生状況報告(平成30年1月)

場所: 免震重要棟前プレハブ休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	4	4
10	8	8
11	2	2
12	8	8
13	0	0
14	0	0
15	3	3
16	7	7
17	5	5
18	14	14
19	8	8
20	3	3
21	0	0
22	5	5
23	6	6
24	4	4
25	3	3
26	4	4
27	1	1
28	0	0
29	4	4
30	3	3
31	7	7
合計	99	99

# 身体汚染発生状況報告(平成30年1月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 1・2号サービス建屋休憩所
- ② 3・4号サービス建屋休憩所
- ③ 集中処理施設(工作建屋)休憩所
- ④ 共用プール建屋休憩所