

身体汚染発生状況報告(平成30年6月)

場所: 企業棟休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	1	1
7	1	1
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	1	1
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	1	1
20	0	0
21	0	0
22	1	1
23	0	0
24	0	0
25	1	1
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	2	2
30	0	0
31		
合計	8	8

身体汚染発生状況報告(平成30年6月)

場所: 5・6号サービス建屋休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	1	1
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	2	2
20	1	1
21	1	1
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	1	1
27	0	0
28	0	0
29	0	0
30	0	0
31		
合計	6	6

身体汚染発生状況報告(平成30年6月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 厚生棟休憩所
- ② 西門研修棟
- ③ 水処理制御室・運転員休憩所