

# 測定結果報告

平成 27 年 7 月 13 日

		確認者 氏 名				測定者 氏 名			
試料名	採取日時	全γ放射能	Cs-134	Cs-137					測定目的
		Bq/cm <sup>3</sup>	Bq/cm <sup>3</sup>	Bq/cm <sup>3</sup>					
5号機 原子炉建屋 1FL エレベータ前 (粒子状フィルタ)	2015/7/13 10:00 ~ 10:30	ND ✓	<1.862E-06 ✓	<3.251E-06 ✓					定例分析
5号機 タービン建屋 1FL 廊下中央 (粒子状フィルタ)	2015/7/13 9:00 ~ 9:30	ND ✓	<1.353E-06 ✓	<2.358E-06 ✓					〃
5号機 Rw/B 1FL コントロールパネル前 (粒子状フィルタ)	2015/7/13 9:00 ~ 9:30	ND ✓	<1.425E-06 ✓	<2.405E-06 ✓					〃
5号機 S/B 出入口付近 (粒子状フィルタ)	2015/7/13 8:50 ~ 9:20	ND ✓	<1.811E-06 ✓	<3.218E-06 ✓					〃
6号機 原子炉建屋 1FL エレベータ前 (粒子状フィルタ)	2015/7/13 9:00 ~ 9:30	ND ✓	<1.154E-06 ✓	<1.775E-06 ✓					〃
6号機 タービン建屋 1FL 廊下中央 (粒子状フィルタ)	2015/7/13 9:00 ~ 9:30	ND ✓	<1.271E-06 ✓	<2.034E-06 ✓					〃
6号機 Rw/B 1FL コントロールパネル前 (粒子状フィルタ)	2015/7/13 9:00 ~ 9:30	ND ✓	<1.204E-06 ✓	<2.031E-06 ✓					〃
5・6号機 中央操作室 (粒子状フィルタ)	2015/7/13 9:00 ~ 10:00	ND ✓	<6.368E-07 ✓	<9.847E-07 ✓					〃
5号機 DG(A)室内ダスト	2015/7/13 10:10 ~ 10:40	ND ✓	<1.973E-06 ✓	<3.175E-06 ✓					〃
6号機 DG(A)室内ダスト	2015/7/13 9:20 ~ 9:50	ND ✓	<2.108E-06 ✓	<3.209E-06 ✓					〃

<記 事>