

局所排風機 維持確認記録（平成27年8月分）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実績					備 考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○ or ×)	線量率 [μ Sv/h]			温度 (℃)			フィルタ差圧 (○ or ×) 【基準】: オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】: ①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		ブレ	HEPA	チャコール	
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	1.2	1.0	1.0	28.8	25.6	24.1	○	○	H27.8.15	－	－	－	
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	1.1	1.1	1.1	33.3	32.4	26.4	○	○	H27.8.15	－	－	－	
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.7	0.8	0.8	33	31.7	26.4	○	○	H27.8.15	－	－	－	
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	1.1	1.1	1.1	34	31.8	27.2	○	○	H27.8.15	－	－	－	
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		/	0.8	0.8	0.8	/	/	/	/	/	H27.8.15	－	－	－	停止中(故障中、マスク脱衣エリア仮置)
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	1.2	1.5	1.5	29.8	26.5	21.9	○	○	H27.8.15	－	－	－	
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	1.0	1.1	1.1	31.1	23.5	20.9	○	○	H27.8.15	－	－	－	
8	登録センター休憩所	共用エリア		/	0.9	0.9	0.9	/	/	/	/	/	H27.8.15	－	－	－	停止中
9	登録センター休憩所	共用エリア		○	1.0	1.0	1.0	30.4	28.4	23.2	○	○	H27.8.15	－	－	－	
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	1.2	1.4	1.4	32.7	29.8	26.4	○	○	H27.8.15	－	－	－	
11	登録センター休憩所	喫煙室		○	0.8	1.1	1.1	41.4	32.4	27.9	○	○	H27.8.15	－	－	－	
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		○	0.7	1.0	1.0	27.6	26.1	21.7	○	○	H27.8.15	－	－	－	
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.7	0.7	0.7	32.9	28.4	25.8	○	○	H27.8.15	－	－	－	スポットクーラーを別電源から取り、現在は運
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	1.3	1.6	1.6	34.8	31.6	26.7	○	○	H27.8.15	－	－	－	
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.7	0.7	0.7	33.5	29.2	27.0	○	○	H27.8.15	－	－	－	

※1 吸気側1段目のフィルタ表面、ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや、電エドラム