

| 承認 | 審査 | 作成 |
|-----------|-----------|-----------|
| | | |
| 1427.9.17 | 1427.9.16 | 1427.9.16 |

放射線・環境部

環境モニタリングG

環境設備班

サーベイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

| 実施日 | 平成27年9月15日 10:45～11:15 | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|---------------|------------|-----------------------------|
| 作業場所 | 西門周辺 | | | | | | |
| 実施者 | | | | | | | |
| 目的 | 無線式モニタリングシステム用サーベイメーター交換および、NICEバッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。 | | | | | | |
| 設置場所 | 機器管理No | 取外前 レンジ | 作業開始前 指示値 (読み取り時間) | 交換作業 日時 | 校正済 機器管理No | 取付後 レンジ | 作業終了後 指示値 (読み取り時間) |
| 西門周辺 | F1-ICW-243 | 0.03 | 4. 0 μ Sv/cm (10:47) | 10:48～11:01 | F1-ICW-240 | 0.03 | 2. 0 μ Sv/cm (11:13) |
| 無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟) | | 線量 指示値 | 2. 8 μ Sv/cm (10:47) | — | — | — | 1. 7 μ Sv/cm (11:13) |
| 無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟) | | 線量 指示値 | 2. 8 μ Sv/cm (10:47) | — | — | — | 1. 7 μ Sv/cm (11:13) |
| 無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟) | | バッテリー 指示値 | 3349mA (10:47) | — | — | — | 3349mA (11:13) |
| —以下余白— | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |