

管理対象区域の出入管理箇所に係る報告 (平成27年11月)

(作業件名 : 1F港湾内海底土被覆工事(その2))

(単位:件数)

日	スクリーニングレベル超え(身体)	除染措置	スクリーニングレベル超え(物品等)	除染措置
1	—	—	—	—
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	—	—	—	—
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	—	—	—	—
9	—	—	—	—
10	—	—	—	—
11	—	—	—	—
12	0	0	0	0
13	—	—	—	—
14	0	0	0	0
15	—	—	—	—
16	0	0	0	0
17	0	0	0	0
18	0	0	0	0
19	—	—	—	—
20	—	—	—	—
21	0	0	0	0
22	—	—	—	—
23	—	—	—	—
24	—	—	—	—
25	—	—	—	—
26	—	—	—	—
27	—	—	—	—
28	0	0	0	0
29	—	—	—	—
30	0	0	0	0
31				
合計	0	0	0	0