

2025年12月4日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

H 4 エリアのタンクにおける水漏れに関する分析結果 (H 4 エリア周辺)

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
E-3	2025/12/02 06:50	< 1.2E+01	< 1.3E+02
E-4	2025/12/02 06:46	< 1.2E+01	< 1.3E+02
E-5	2025/12/02 06:43	< 1.2E+01	< 1.3E+02
E-8	2025/12/02 07:18	< 1.2E+01	2.7E+02
E-9	2025/12/02 06:57	1.1E+03	< 1.3E+02
E-10	2025/12/02 06:54	< 1.2E+01	< 1.3E+02
E-13	2025/12/02 07:45	< 1.2E+01	< 1.3E+02
E-14	2025/12/02 06:40	< 1.2E+01	< 1.3E+02

- ・不等号（< : 小なり）は、検出限界値未満(ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・E-3,E-4,E-5,E-8 は、1回/月に分析を実施。
- ・E-9,E-10,E-13,E-14 は、1回/週に分析を実施。