

2025年12月5日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 地下貯水槽（周辺観測孔）分析結果（全β）

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	
地下貯水槽 周辺観測孔 ( i ~ iii )	A1	2025/12/04 08:21	< 2.2E+01
	A2	—	—
	A3	—	—
	A4	—	—
	A5	—	—
	A6	2025/12/04 08:15	< 2.2E+01
	A7	—	—
	A8	—	—
	A9	2025/12/04 08:06	< 2.2E+01
	A10	—	—
	A11	—	—
	A12	2025/12/04 07:59	< 2.2E+01
	A13	—	—
	A14	—	—
	A15	2025/12/04 07:51	< 2.2E+01
	A16	—	—
	A17	—	—
	A18	2025/12/04 07:41	< 2.2E+01
	A19	—	—

- ・不等号（< : 小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・○.○E±○とは、○.○×10<sup>±○</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。