地下水バイパス揚水井 分析結果 (全β・Η-3)

採取地点		採取日時	分析項目	
			全β	H-3
			(Bq/L)	(Bq/L)
地下水バイパス揚水井	No.1 [A]	11/13 採取中止	_	_
	No.2 【B】	-	_	_
	No.3 [C]	2025/11/13 06:42	< 1.0E+01	7.7E+01
	No.4 [D]			_
	No.5 [E]	2025/11/13 06:45	< 1.0E+01	7.8E+00
	No.6 [F]	1		_
	No.7 [G] *	2025/11/13 06:50	< 3.6E+00	1.5E+01
	No.8 [H]	1		_
	No.9 [J]	2025/11/13 06:55	< 1.0E+01	5.3E+01
	No.10 [K]	2025/11/13 06:59	< 1.0E+01	1.5E+02
	No.11 [L]	2025/11/13 06:35	< 1.0E+01	1.3E+02
	No.12 [M] *	_	_	_

- ・不等号(く:小なり)は,検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- $%No.7 \cdot No.12$ の全 β については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。
- ・採取中止理由:系統点検のため