

局所排風機 維持確認記録 (平成27年10月分)

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実績			備考				
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	線量率 [ $\mu$ Sv/h]			温度 (°C)			フィルタ差圧 (○ or ×) 【基準】:オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール					
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		清掃前		清掃後	ブレ	HEPA	チャコール
1	登録センター休憩所	装備配備エリア	○	1.2	0.9	0.9	30.7	27.7	21.5	○	○	H27.10.15	—	—	—				
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア	○	1.3	1.1	1.1	31.7	29.1	24.6	○	○	H27.10.15	—	—	—				
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア	○	0.9	0.8	0.8	31.6	29.3	23.9	○	○	H27.10.15	—	—	—				
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア	○	1.1	0.9	0.9	32.4	30.6	24.1	○	○	H27.10.15	—	—	—				
5	登録センター休憩所	装備配備エリア	/	0.8	0.8	0.8	/	/	/	/	/	H27.10.15	—	—	—	停止中(故障中、マスク脱衣エリア仮置)			
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア	○	1.1	0.8	0.8	29.3	25.1	21.3	○	○	H27.10.15	—	—	—				
7	登録センター休憩所	共用エリア	○	1.1	0.8	0.8	32.9	25.6	20.1	○	○	H27.10.15	—	—	—				
8	登録センター休憩所	喫煙室	○	1.0	1.0	1.0	32.9	30.1	24.2	○	○	H27.10.15	—	H27.10.2	—				
9	登録センター休憩所	共用エリア	○	0.9	0.8	0.8	28.2	26.1	21.8	○	○	H27.10.15	—	—	—				
10	登録センター休憩所	共用エリア	○	1.0	0.8	0.8	28.2	26.1	21.8	○	○	H27.10.15	—	—	—				
11	登録センター休憩所	共用エリア	/	1.1	0.9	0.9	/	/	/	/	/	H27.10.15	—	—	—	停止中			
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所	○	1.2	0.7	0.7	26.5	23.9	18.6	○	○	H27.10.15	—	—	—				
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア	○	0.7	0.7	0.7	31.4	26.2	23.1	○	○	H27.10.15	—	—	—				
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア	○	1.4	1.2	1.2	32	28.1	23.9	○	○	H27.10.15	—	—	—				
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア	○	0.8	0.7	0.7	31.5	33.7	23.7	○	○	H27.10.15	—	—	—				

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや, 電ドラム